lar. Tornee la superficie útil o activa sólo si dicha operación no requiere una eliminación excesiva de material. Reemplácelos en caso ne-

cesario.

8 — Inspeccione las escobillas y resortes. Reemplace las partes da-

ñadas, gastadas o que muestren sianos de quemadura. Las escobillas deben poseer más de la mitad de su lonaitud oriainal.