CAUSAS PROBABLES DE LA DIFICULTAD	Tironeo de la dirección	Dirección floja	Dirección dura y/o falta auxilio hidrául.	Movimiento duro a coche parado	Ruidos de suspensión y dirección	Bamboleo o golpeteo de ruedas	Se tironea hacia un lado	Oscilación de lado a lado del camino	Inclinación de la carrocería	Chillido de neumáticos en fas vueltas	Trabazón o recuperación deficiente	Desgaste anormal o irregular de neumát.	Caído de una rueda	Marcha brusca o áspera	Desalineación de suspensión trasera
10. Falta de lubricación			X	X	X						Х			X	
11. Aire en el sistema de dirección hidráulica	X		X	X	X										
12. Obstrucción en tuberías dirección hidráulica	X		X	X	X						X				
13. Amortiguador flojo o débil					X	X		X	X			X		X	- 1
14. Bujes de brazos suspensión, flojos o gastados					X	X						X		X	
 Rótulas de suspensión o varilla de dirección, trabadas 	X		Х	X	X						X		-	X	
 Varillaje o conexiones flojos, dañados o gas- tados 	X	Х	Х	X	X	X		Х	X	Х		X			
17. Montajes de caja de dirección, flojos	X	X			X	X		X	X						
18. Presión insuficiente de bomba de la dirección			X	X							X				
19. Ajuste incorrecto de la dirección	X	Х	X	X	X	X		X	X		X	X			
20. Ajuste incorrecto de los frenos	X				X		X		Х		X	X			
21. Ajuste incorrecto de cojinetes de rueda	X	Х			X	X	X	X				X			
22. Ruedas desequilibradas (desbalanceadas)	X					X						X		X	
23. Alineación incorrecta de ruedas delanteras	-		X		X	X	X	X		Х	X	X			
24. Rueda o tambor de frenos. ovalados						X	-					X		X	
25. Desalineación bastidor parte interior carroc,	_				3.4		X			-		X			X
26. Funda de eje trasero, doblada		-	1/		X	-	X		_	\vdash		X	_		X
27. Desgaste excesivo pieza de bomba dirección 28. Carrete de válvula de dirección, trabado o			X		X										H
desajustado			X	X			X				X				-
29. Obstrucción dentro de la dirección	X		Х	X							X				
30. Columna de dirección desalineada											X				
31. Ajuste incorrecto de longitud válvula control		X						Х							
32. Ajuste incorrecto de resorte centrador		X						Х							
33. Ajuste incorrecto de espárragos		X						X				E			

Fig. 12 — Síntomas de Dificultades y Causas Probables.

posición recta al frente, exami-	redondo.
ne el receptáculo de la rótula	Si cualquiera de los bujes del
del brazo Pitman en el mangui-	brazo intermedio está dañado,
to de la válvula de control. Si	reemplace ambos bujes.

Fig. 13 — Sintomas de Dificultades y sus Causas Probables.