Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1804
CALIBRATION DATE: 24-Feb-26

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

g = -9.740963e-01
h = 1.376083e-01
i = -2.604770e-06
j = 2.568894e-05

CPcor = -9.5700e-008
CTcor = 3.2500e-006
WBOTC = 2.7581e-06

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2658.83	0.00000	0.00000
1.0000	34.6508	2.96316	5335.14	2.96317	0.00001
4.5000	34.6327	3.26910	5537.41	3.26910	-0.00001
15.0000	34.5939	4.24721	6138.60	4.24720	-0.00001
18.5000	34.5855	4.59104	6336.06	4.59104	-0.00001
24.0000	34.5756	5.14676	6642.49	5.14680	0.00003
29.0000	34.5682	5.66624	6916.23	5.66621	-0.00003
32.5000	34.5581	6.03604	7104.50	6.03604	0.00001

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity