Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1865
CALIBRATION DATE: 22-Feb-26

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g =   -9.751722e-01
h =    1.342129e-01
i =    1.016133e-05
j =    2.435231e-05

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =   2.0729e-06
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2693.42	0.00000	0.00000
1.0000	34.7212	2.96861	5405.35	2.96862	0.00001
4.5000	34.7027	3.27506	5610.23	3.27505	-0.00001
15.0000	34.6631	4.25480	6219.19	4.25479	-0.00001
18.5000	34.6540	4.59916	6419.19	4.59917	0.00002
24.0000	34.6432	5.15572	6729.47	5.15571	-0.00001
29.0000	34.6343	5.67585	7006.68	5.67586	0.00001
32.5000	34.6228	6.04605	7197.23	6.04605	-0.00001

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C);   p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity