SEA·BIRD SCIENTIFIC

Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 4285
CALIBRATION DATE: 22-Feb-26

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

g = -1.034632e+00
h = 1.431161e-01
i = -1.472647e-04
j = 3.704650e-05

CPcor = -9.5700e-008
CTcor = 3.2500e-006
WBOTC = -1.2233e-05

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2690.31	0.00000	0.00000
1.0000	34.7212	2.96861	5284.18	2.96863	0.00002
4.5000	34.7027	3.27506	5481.86	3.27503	-0.00003
15.0000	34.6631	4.25480	6070.10	4.25480	0.00000
18.5000	34.6540	4.59916	6263.45	4.59920	0.00004
24.0000	34.6432	5.15572	6563.52	5.15567	-0.00005
29.0000	34.6343	5.67585	6831.78	5.67587	0.00002
32.5000	34.6228	6.04605	7016.32	6.04623	0.00017

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity