Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2322
CALIBRATION DATE: 24-Feb-26

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g =  -1.070362e+00
h =   1.503265e-01
i =  -2.146366e-05
j =   2.885431e-05

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =   3.3120e-06
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2666.97	0.00000	0.00000
1.0000	34.6508	2.96316	5168.62	2.96318	0.00002
4.5000	34.6327	3.26910	5360.06	3.26908	-0.00002
15.0000	34.5939	4.24721	5930.04	4.24720	-0.00001
18.5000	34.5855	4.59104	6117.52	4.59104	0.00000
24.0000	34.5756	5.14676	6408.65	5.14678	0.00001
29.0000	34.5682	5.66624	6668.96	5.66624	0.00001
32.5000	34.5581	6.03604	6848.06	6.03603	-0.00001

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

$$\text{Conductivity (S/m)} = (g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity