Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3770
CALIBRATION DATE: 17-Mar-26

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:
g = -1.003889e+00
h = 1.565062e-01
i = -8.745029e-05
j = 3.540124e-05

CPcor = -9.5700e-008
CTcor = 3.2500e-006
WBOTC = -1.0296e-05

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2532.90	0.00000	0.00000
1.0000	34.6743	2.96498	5028.52	2.96499	0.00001
4.5000	34.6549	3.27099	5218.02	3.27099	-0.00000
15.0000	34.6136	4.24937	5781.65	4.24936	-0.00001
18.5000	34.6051	4.59337	5966.94	4.59336	-0.00000
24.0000	34.5958	5.14944	6254.58	5.14945	0.00001
29.0000	34.5909	5.66954	6511.82	5.66954	-0.00000
32.5000	34.5883	6.04071	6689.19	6.04071	-0.00000

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity