Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2329
CALIBRATION DATE: 09-Aug-26

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

g =	-1.009959e+00	CPcor =	-9.5700e-008
h =	1.529828e-01	CTcor =	3.2500e-006
i =	-8.473889e-05	WBOTC =	7.2011e-06
j =	3.464394e-05		

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2569.10	0.00000	0.00000
1.0000	34.6246	2.96114	5087.12	2.96112	-0.00002
4.5000	34.6048	3.26673	5278.32	3.26676	0.00003
15.0000	34.5628	4.24379	5846.85	4.24377	-0.00002
18.5000	34.5539	4.58730	6033.73	4.58730	-0.00000
24.0000	34.5444	5.14263	6323.85	5.14264	0.00001
29.0000	34.5395	5.66206	6583.31	5.66208	0.00001
32.5000	34.5375	6.03285	6762.22	6.03284	-0.00001

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity

