



图 7-3 多点示向交会收敛、直径圆覆盖判定与残余区清除机制

(b) 直径圆覆盖判据满足，直接触发清除



(c) 几何示意：未覆盖原点补测与残余区扣除



(a) 双测向角带交会几何约束

