

## SINE TABLE

30°	45°	58	60	70
30°4	7F	7A	6C	58
30°8	40	28	13	65
30°C	00	05	13	28

## PASSWORD

31°      7° 6° 6° D° A° B°      (SUTEKH DEFAULT)

## WHITE

ADDR

	KEYC	DIGIT	TONES	FRAC	INT	FRAC	INT
380	Ø	Ø	1633 + 941	F6	Ø1	21	Ø1
384	1	#	1477 + 941	C6	Ø1	21	Ø1
388	2	Ø	1336 + 941	9A	Ø1	21	Ø1
38C	3	*	1209 + 941	73	Ø1	21	Ø1
39Ø	4	•	1633 + 852	F6	Ø1	Ø6	Ø1
394	5	9	1477 + 852	C6	Ø1	Ø6	Ø1
398	6	8	1336 + 852	9A	Ø1	Ø6	Ø1
39C	7	7	1209 + 852	73	Ø1	Ø6	Ø1
3AØ	8	8	1633 + 770	F6	Ø1	ED	ØØ
3A4	9	6	1477 + 770	C6	Ø1	ED	ØØ
3A8	A	5	1336 + 770	9A	Ø1	ED	ØØ
3AC	B	4	1209 + 770	73	Ø1	ED	ØØ
3BØ	C	A	1633 + 691	F6	Ø1	D4	ØØ
3B4	D	3	1477 + 691	C6	Ø1	D4	ØØ
3B8	E	2	1336 + 691	9A	Ø1	D4	ØØ
3BC	F	1	1209 + 691	73	Ø1	D4	ØØ

## BLUE

<u>ADDR</u>	<u>KEYC</u>	<u>DIGIT</u>	<u>TONES</u>	<u>FRAC</u>	<u>INT</u>	<u>FRAC</u>	<u>INT</u>
3C8	Φ	2649	2600	ΦΦ	ΦΦ	ΦΦ	ΦΦ
3C4	1	C12	17ΦΦ + 9ΦΦ	ΦΦ	Φ2	14	01
3C8	2	Φ	15ΦΦ + 13ΦΦ	CD	Φ1	8F	Φ1
3CC	3	C11	17ΦΦ + 7ΦΦ	ΦΦ	Φ2	D7	ΦΦ
3DΦ	4	ST	17ΦΦ + 15ΦΦ	ΦΦ	Φ2	CD	Φ1
3D4	5	9	15ΦΦ + 11ΦΦ	CD	Φ1	52	Φ1
3D8	6	8	15ΦΦ + 9ΦΦ	CD	Φ1	14	01
3DC	7	7	15ΦΦ + 7ΦΦ	CD	Φ1	D7	ΦΦ
3EΦ	8	KP2	17ΦΦ + 13ΦΦ	ΦΦ	Φ2	8F	Φ1
3E4	9	6	13ΦΦ + 11ΦΦ	8F	Φ1	52	Φ1
3E8	4	5	13ΦΦ + 9ΦΦ	8F	Φ1	14	01
3EC	B	4	13ΦΦ + 7ΦΦ	8F	Φ1	D7	ΦΦ
3FΦ	C	KP	17ΦΦ + 11ΦΦ	ΦΦ	Φ2	52	Φ1
3F4	D	3	11ΦΦ + 9ΦΦ	52	Φ1	14	01
3F8	E	2	11ΦΦ + 7ΦΦ	52	Φ1	D7	ΦΦ
3FC	F	1	9ΦΦ + 7ΦΦ	14	Φ1	D7	ΦΦ