

青岛鼎信通讯股份有限公司技术文档

Q/DX D121. 006-2019

NX 二维制图规范

V1.0

2019 - 07 - 26 发布

2019 - 07 - 31



目 次

1	1 范围	4	4
2	2 规范性引用文件	4	4
3	3 一般要求	Ę	5
4	4 图纸要求		5
•	4.1 图纸创建		
	4.2 图纸设置		
	4.2.1 单位		
	4.2.2 比例		
	4.3 字体		
	4.3.1 字号		
	4.3.2 汉字		
	4.3.3 字母		
	4.3.4 数字		
	4.3.5 各图幅对应基本字高		
	4.3.6 图纸的显示		
	4.4 视图		
	4.4.1 投影方向		
	4.4.2 基本视图和向视图	7	7
	4.4.3 剖视图和剖面图	7	7
	4.4.4 局部放大图	7	7
	4.4.5 轴侧视图	7	7
	4.4.6 平面展开图	7	7
	4.4.7 视图断裂边界	8	8
	4.4.8 线型	8	8
	4.5 标注和注释	8	8
	4.5.1 实用符号	8	8
	4.5.2 尺寸标注	8	8
	4.5.3 文字注释		
	4.5.4 其它符号		
	4.6 标题栏与名细栏	(9
5	5 尺寸注法	(9
	5.1 尺寸数字	(9
	5.2 尺寸线		
	5.3 标注尺寸的符号		
6	6 公差的注法	10	0
	6.1 尺寸公差		
			_



6.2 形位公差	10
6.2.1 公差代号	10
6.2.2 基准代号	
6.2.3 公差框格	
6. 2. 4 设置	
6.2.5 标注	
6.3 表面粗糙度	
6.3.2 标注	
7 装配(部件)图中零件序号的编排	
附 录 A (规范性附录) 制图通用参数设置	
A. 1 常规-标准设置	
A.2 公共设置	
A. 2. 1 文字	12
A. 2. 2 直线箭头	12
A.3 图纸格式	13
A.3.1 图纸页	13
A.3.2 边界区域	
A.4 视图	13
A. 4. 1 工作流	13
A. 4. 2 公共	13
A.4.3 基本/图纸	13
A. 4. 4 截面	14
A.4.5 局部放大图	14
A. 4. 6 截面线	
A. 4. 7 断开线	15
A.5 尺寸	15
A. 5. 1 公差	15
A.5.2 窄尺寸	15
A. 5. 3 倒斜角	15
A. 5. 4 尺寸线	15
A. 5. 5 文本	15



前 言

本规范规定了使用NX软件创建二维工程制图的基本要求。 本规范由青岛鼎信通讯股份有限公司工程技术本部起草。





NX 二维制图规范

1 范围

本规范规定了使用NX软件创建二维工程制图的基本要求。

本规范适用于青岛鼎信通讯股份有限公司、青岛鼎信消防安全有限公司、青岛鼎信科技有限公司及相关公司NX二维工程图纸的绘制。

2 规范性引用文件

下列文件中的条文通过本标准的引用而成为本标准的条文。本规范发布时,所示版本均为有效,其最新版本适用于本规范。。

GB/T 4458.5	机械制图	尺寸公差与配合注法
GB/T 4459.1	机械制图	螺纹及螺纹紧固件表示法
GB/T 4459.2	机械制图	齿轮画法
GB/T 4459.3	机械制图	花键表示法
GB/T 4459.4	机械制图	弹簧画法
GB/T 4459.5	机械制图	中心孔表示法
GB/T 4459.6	机械制图	动密封圈表示法
GB/T 4459.7	机械制图	滚动轴承表示法
GB/T 4460	机械制图	机构运动简图符号
GB/T 12212	技术制图	焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法
GB/T 14689	技术制图	图纸幅面和格式
GB/T 14690	技术制图	比例
GB/T 14691	技术制图	字体
GB/T 15754	技术制图	圆锥的尺寸和公差注法
GB/T 16675.1	技术制图	简化表示法 第1部分: 图纸画法
GB/T 16675.2	技术制图	简化表示法 第2部分:尺寸注法
GB/T 17451	技术制图	图纸画法 视图
GB/T 17452	技术制图	图纸画法 剖视图和断面图
GB/T 17453	技术制图	图纸画法 剖面区域的表示法



3 一般要求

- a). 二维图纸不应与三维模型绘制在同一文件中,一般应基于三维模型采用主模型方法进行创建。
- b). 创建二维图纸时,应选用定义好的制图模板,对模板文件中设置不应随意更改。
- c). 二维图纸应与三维实体模型完全相关,包括横截面剖视图、剖面图、局部放大图和向视图等视图的相关性,以及尺寸的关联性。
 - d). 特殊的示意图纸和原理图纸可以在制图环境下直接进行绘制。
 - e). 使用NX软件创建的二维工程图纸应尽可能符合GB/T 14665的要求。
 - f). 当一个零组件需要多页图纸表达时, 应绘制在同一个制图文件中。
- g). 图纸中应具有图框、标题栏、代号栏、装配图应有明细栏。产品图纸的幅面尺寸、图框格式、标题栏的方位应符合GB/T 14689及Q/DX D121.004-2019的规定

4 图纸要求

4.1 图纸创建

当对零、组件创建第一张图纸时,应采用主模型方法创建。

表1为图纸模板文件尺寸大小,应尽量避免选择A0图纸。

	图	纸	尺	寸	备注	
	A0		1189	9x841		
	A1		841:	x594	根据部门分为股份、	
	A2		5942	x420	防图框,另分为零价框、组件图框、组件	
\	A3		420	x297	细表图框	
	A4		297:	x210		

表1 图纸模板文件大小

4.2 图纸设置

4.2.1 单位

图纸的绘制单位采用公制(mm)。

4.2.2 比例

图纸的比例按GB/T 10609.1的规定执行,常用1:1、1:2、2:1、5:1、10:1。

比例符号应以":"表示,一般标注在标题栏中的比例栏内,必要时,可在视图名称的上方标注如:

 $\frac{\mathbf{I}}{2:1}$

图1 比例符号



4.3 字体

4.3.1 字号

字体的号数, 既字体的高度, 常用7、5、3.5、2.5四种, 宽度系数为0.7。

4.3.2 汉字

汉字采用简化汉字,汉字字体为chinesef_fs字体,使用用7、5、3.5号字三种,字体间隙因子0.7,行间隙因子1,字宽为字高*0.7。

4.3.3 字母

字母采用采用 blockfont字体,直体,仅5、3.5号两种,字体间隙因子0.7,行间隙因子1,字宽为字高*0.7。

4.3.4 数字

数字采用 blockfont字体,有5、3.5、2.5号三种,字体间隙因子0.7,行间隙因子1,字宽为字高*0.7。

	1					1
类型	字体		字体设置			
人工		7	5	3.5	2. 5	11700
汉字	chinesef_fs	公司名称、零件 名称、技术要求 标题、图纸右上 角的重要度和粗 糙度标题	技术要求内容	标题栏、明细 栏、更改栏、 签字区		字体间隙因 子0.7,行间 隙因子1,字
字母	blockfont	/	剖面标记、放大 标记、图纸右上 角重要度的标记、与7号汉字配 合使用情况	一般情况	/	宽为字高*0.7
数字	blockfont	/	装配图零件序号、放大比例、 粗糙度、焊接	尺寸值、对称 公差值、形位 公差、焊接符 号	极 限 偏 差 值、指数、 分数、注脚。	字体间隙因 子0.7,行间 隙因子1,字 宽 为 字 高 *0.7

表2 字体类型与字高应用范围

4.3.5 各图幅对应基本字高

图纸中所用文字的字高应与图幅协调,使用相应基本字高的字体绘制文本,见表3。

图幅	AO, A1, A2	A3、A4
字高	5	3.5

表3 各图幅大小对应基本字高



4.3.6 图纸的显示

图纸按单色显示,底色为白色或灰色,图线、文字为黑色。

图纸按线条的实际宽度显示,即线条按粗、细、中粗三种宽度显示。

图纸中的线型按实际线型显示。

4.4 视图

4.4.1 投影方向

投影按照GB/T 14692的规定执行,采用正投影第一角投射法。




图2 视图投影

4.4.2 基本视图和向视图

基本视图和向视图的配置位置按GB/T 14689的要求执行, 其各个几何元素的投射位置应保持一致。 当基本视图不按默认配置关系进行放置时(如向视图), 应在视图的上方标注视图的名称"X向", 同时在相应的视图附近用箭头指明投影方向,并注上相同的字母。

4.4.3 剖视图和剖面图

剖面图和剖视图的绘制应按GB/T 17452的规定执行,且不应显示前缀"SECTION"。当视图不按默 认配置关系进行放置时,应在视图的上方标注视图的名称"X-X"。

剖面区域的表示按GB/T 17453的规定执行。

4.4.4 局部放大图

当创建局部放大图时,应严格按比例进行放大。

当同一零组件上有几个被放大的部位时,应用罗马数字依次标明被放大的部分,并在局部放大图的上方标注出相应的字母和所采用的比例。视图一般不带边框,局部放大视图的圆形区域线可以保留。

4.4.5 轴侧视图

对于结构比较复杂且普通视图表达困难的零件,为方便识图,可以在图纸上增加轴侧视图。

4.4.6 平面展开图



如果需要在二维图纸中表达零件的展开形状时,可以利用建模功能创建展开图的轮廓曲线,并将这些展开曲线在二维图纸中表现。

如果利用建模功能创建模型的展开形状困难时,也可直接在二维图纸上利用曲线功能表达模型的展开形状。

4.4.7 视图断裂边界

局部视图断裂处的边界线(波浪线)推荐使用样条曲线来定义。其它截断视图的边界可用双折线,圆柱型零件可用圆柱截断线。




图3 断裂边界线

4.4.8 线型

各种图线的型式按国家标准,虚线只用"----"。

点划线只用" ----- "。

4.5 标注和注释

4.5.1 实用符号

对于中心线、偏置中心点、目标点、相交符号等二维制图中的辅助几何元素应尽可能用实用符号的 功能进行绘制。如果利用该功能有困难时,允许展开相应视图,用曲线功能直接进行绘制,但此时需对 创建的几何对象的线宽和线型进行正确的设置。

4.5.2 尺寸标注

尺寸一般应与三维模型相关联,用变量名表示的尺寸和依据规定省略不画的特征的尺寸标注除外。 尺寸标注法按照GB/T 4458. 4的相关规定执行,尺寸公差与配合标注按照GB/T 4458. 5的相关规定执行。

形状与位置公差按GB/T 1182和GB/T 1184的相关规定执行。

圆锥的尺寸和公差标注按照GB/T 15754的规定执行。

尺寸数字不可被任何图线所通过,否则应通过用户自定义符号中的断开符号进行断开。当尺寸数字内嵌在剖面线中时,应利用剖面线边界编辑功能将剖面线断开。

4.5.3 文字注释

与视图相关的文字注释应使其与视图保持关联。

技术条件的文字注释可按模板文件中的缺省设置进行绘制。



4.5.4 其它符号

表面粗糙度的标注需利用"表面粗糙度"命令,按GB/T 131的规定执行。

焊接符号的标注应利用"焊缝符号"命令,按GB/T 324和GB/T 12212的规定执行。如标注的焊接符号不符合要求时,允许用"定义定制符号"命令进行创建。

针对一些特定的符号,可用"定义定制符号"进行创建。

4.6 标题栏与名细栏

标题栏已经按照GB/T 14689的规定在模板中进行了设置,填写标题栏时,只需要在文件属性中对相应的属性进行赋值,系统会自动按照模板中的设置进行绘制。


名细栏已经按照GB/T 10609. 2的规定在模板文件中进行了设置。当创建装配图时,系统会根据装配中零部件的属性自动绘制名细栏。

5 尺寸注法

5.1 尺寸数字

- a). 尺寸文本应注在尺寸线的上方。
- b). 角度数字必须写成水平方向,一般注写在尺寸线的中断处,必要时可引出标注。应避免在90°-120°、270°-300°范围内标注尺寸,无法避免时可加指引线。


示例:



c). 尺寸数字不可被任何图线所通过, 否则必须将该图线断开。

5.2 尺寸线

a). 尺寸线箭头的设置






b). 尺寸线的设置

一般尺寸线与尺寸界线互相垂直,在没有足够的位置画箭头时可用点代替,如无足够位置写尺寸数字,则可写在外面或指引线牵出。



图6 尺寸在尺寸界线外

c). 尺寸线应贯通(表示角度的除外)。



d). 在光滑过渡处标注尺寸时,用细实线将轮廓延长,再从它们的交点处引出尺寸界限。

5.3 标注尺寸的符号

a). 符号

常用的符号有: Φ、R、SR、□、t、C; 标注斜度、锥度时, 其符号的方向应与图示的方向一致。

b). 符号的设置

符号的高度与数字的等同。

输入标点符号时请注意计算机的设置,即汉字状态与英文状态的区别。

6 公差的注法

6.1 尺寸公差

当上偏差或下偏差为"零"时,用数字"0"标出,不用标注正负号。

上下偏差不同的公差值字高采用2.5号字,上下偏差相同的公差值字高采用3.5号字。

6.2 形位公差

6.2.1 公差代号

标准形位公差分为形状公差和位置公差,公差特征符号有14种,符号按国标。

6.2.2 基准代号

基准代号由基准符号、圆圈、连线和字母组成,圆圈内的字母永远水平书写。

6.2.3 公差框格

公差框格应水平放置,从左到右填写:形位公差项目的符号、形位公差数值、基准代号的字母。



6.2.4 设置

形位公差框格、基准符号的字母和数字大小与图中尺寸数字大小一样,都为3.5号字,在计算机中只选用3.5号的基准符号和公差框格(框格高为7mm)即可。

6.2.5 标注

- a). 被测要素为线或表面时, 指引线的箭头应指在该要素的轮廓线或其指引线上, 并与尺寸线错开。
- b). 当基准要素为轴线或中心平面时,指引线的箭头应与该要素的尺寸线对齐。
- c). 当基准要素为素线或表面时,基准符号应靠近(相差1mm)该要素的轮廓线或其指引线标记,并明显地与尺寸线错开。
 - d). 当基准要素为轴线、球心或中心平面时,基准符号应与该要素的尺寸线对齐。
 - e). 为了不致引起误解,基准符号不用E、I、J、M、O、P、L、R、F字母。

6.3 表面粗糙度

6.3.1 大小设置

表面粗糙度的符号大小一般为3.5号,只有在图面右上角"其余"位置用5号。

6.3.2 标注

- a). 表面粗糙度符号应标注在可见轮廓线、尺寸线、尺寸界限上,符号的尖端必须从材料外指向表面。
 - b). 当零件所有表面具有相同的表面粗糙度要求时,在图纸的右上角统一标注。

7 装配(部件)图中零件序号的编排


a). 一般的表示标记



b). 序号的排列顺序

按顺时针或逆时针旋转,也可从左至右水平或从上至下垂直排列。

- c). 相同的零部件用同一个序号。
- d). 一组零件的排列可用公共指引线,如图:



d). 明细栏的序号必须与视图中序号的相同。



附 录 A (规范性附录)制图通用参数设置

A.1 常规-标准设置

中心线显示:中国国家标准。

表面粗糙度: GB131-93。

焊接: GB。

限制和配合: GB。

文本编辑器-基准符号显示:中国国家标准。

文本编辑器-公差标准: IS01101-1983。

PMI-公差标准: IS01101-1983。

A. 2 公共设置

A. 2.1 文字

文字对齐:中心。

文字对正: 靠左。

文字字体: chinesef fs

字型:常规。

宽度:细线宽度。

高度: 3.5

字体间隙因子: 0.7。

宽高比: 0.7。

行间隙因子: 1。

文字角度: 0°。

公差框高度因子: 2。

A. 2. 2 直线箭头

箭头形式: 封闭实心箭头

箭头长度: 3mm;

箭头角度: 15°



圆点直径: 1mm。

A.3 图纸格式

A. 3.1 图纸页

比例-分子: 1。

比例-分母: 2。

制图单位: mm。

正投影角:第一视角。

A. 3. 2 边界区域

边界显示-方法:标准。

边界显示-标准: GB

边界线型: 虚线

边界宽度: 0.35mm。

A.4 视图

A. 4. 1 工作流

边界:显示。

对齐:关联。

A. 4. 2 公共

角度格式:小数表示的度数。

小数位数:1。

前导零:显示。

后置零:不显示。

可见线宽度: 0.5mm。

隐藏线:不可见。

虚拟交线: 不显示。

螺纹-显示: 简化的3/4圆弧。

光顺边:显示。

A. 4. 3 基本/图纸



标签位置:上方。

前缀:无。

视图比例前缀:无。

比例格式: x:y。

A. 4. 4 截面

背景:显示。

前景: 不显示。

创建剖面线: 是。

显示装配剖面线: 是。

标签位置:上方。

显示视图标签: 是。

前缀:无。

字母格式: A-A。

视图比例:不显示。

A. 4. 5 局部放大图

线型:双点划线。

线宽: 0.35mm。

标签位置:上方。

显示视图标签: 是。

视图前缀:无。

字母格式: A。

视图比例:不显示。

父项上标签显示:标签。

文本放置: 短划线上方。

显示视图比例:是。

比例前缀:无。

比例格式: x:y。

A. 4. 6 截面线

显示:有剖视图。

类型:粗端,箭头远离直线。



线型:细实线。

宽度: 0.5mm。

A. 4.7 断开线

显示断裂线: 是。

宽度: 0.5mm。

A.5 尺寸

A. 5. 1 公差

文本位置: 在尺寸后面。

角度显示:小数角度。

0公差显示: 0。

显示前导零: 是。

A. 5. 2 窄尺寸

样式: 带有引出线。

文本方位: 平行。

A. 5. 3 倒斜角

样式: 大小和角度。

文本对齐: 在段划线上方。

A. 5. 4 尺寸线

箭头之间有线: 是。

修剪尺寸线:是。

A. 5. 5 文本

单位: mm。

数字显示:小数。

小数分隔符: 句点

显示前导零:是。

显示后置零: 否。



角度尺寸: 小数显示的角度

角度显示零:抑制后置零。

方位:尺寸线上方。

角度: 0°。

尺寸文本字体: blockfont。

尺寸文本高度: 3.5。

尺寸字型:细线宽度。

字体间隙因子:0.3。

宽高比: 0.7。

行间隙因子: 0.1。

尺寸线间隙因子: 0.3。

公差文本字体: blockfont。

公差字型:细线宽度。

公差字体间隙因子:0.5。

公差文本宽高比: 0.7。

公差行间隙因子: 1。

公差文本间隙因子: 0.5。



版本记录

版本编号/修改状态	拟制人/修改人	审核人	批准人	备注
V1.0	陈旭			

