


改造箇所(表)

- 取り外し: R47, R48, R61, R62, R75, R76, R92, R93, R104, R105, R116, R117
- 付け替え(VH3ピン⇒XH4ピン): CN22, CN23, CN24, CN25
- 付け替え(VH3ピン⇒XH5ピン): CN21, CN26



- 取り外し: C34, C35, C38, C39, C42, C43, C50, C51, C54, C55, C58, C59
- 付け替え($1\text{M}\Omega \Rightarrow 0\Omega$):
R45, R46, R59, R60, R73, R74, R90, R91, R102, R103, R114, R115
- 電源ライン引き回し: CN15から+5VとGNDを配線(最短だから?)
CN22, CN23, CN24, CN25のXH2,3ピンをGNDと接続
CN21のXH5ピンを+5V, XH2,3ピンをGNDに接続
CN26のXH1ピンを+5V, XH3,4ピンをGNDに接続

電源ライン改造箇所

