

Diagramme de Paréto exercice n° 1

Baccalauréat Professionnel PLC (Plastiques et Composites)

Depuis la création de l'entreprise « PALMES & COMPETITIONS » 20 000 palmes ont été produites en pré-imprégné. 360 pièces ont été considérées comme mauvaises et ont été écartées. Ces dernières sont classées par type de défauts.

Repère du défaut	Nature du défaut	Nombre
A	Mauvaise cuisson	17
B	Reste de film	135
C	Déformation après démoulage	21
D	Non-respect du plan de drapage	58
E	Rupture de linéarité de fibre	65
F	Porosité excessive	19
G	Mauvais détournage	45

1. Remplir le tableau suivant afin de réaliser un Paréto cumulé


Repère du défaut	Nombre	% arrondis au plus près 2 chiffres après la virgule	% cumulé
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
	Total : 360	100%	Total = 100%

Nom :

Prénom :

Classe :

2. Remplir le diagramme de Paréto cumulé et tracer la courbe du % cumulé



3. Interprétation du diagramme de Paréto

Quels sont les défauts qui occasionnent au moins 80% des rebuts de production?

-
-
-
-

Nom :

Prénom :

Classe :