

Diagramme de Paréto (sujet juin 2015)

Baccalauréat Professionnel PLC (Plastiques et Composites)

Depuis la création de l'entreprise « PALMES & COMPETITIONS » 20 000 palmes ont été produites en pré-imprégné. 360 pièces ont été considérées comme mauvaises et ont été écartées. Ces dernières sont classées par type de défauts.

Repère du défaut	Nature du défaut	Nombre
A	Mauvaise cuisson	17
B	Reste de film	135
C	Déformation après démoulage	21
D	Non-respect du plan de drapage	58
E	Rupture de linéarité de fibre	65
F	Porosité excessive	19
G	Mauvais détournage	45

1. Remplir le tableau suivant afin de réaliser un Paréto cumulé


Repère du défaut	Nombre	% arrondis au plus près 2 chiffres après la virgule	% cumulé
B	135	37.50	37.50
E	65	18.06	55.56
D	58	16.11	71.67
G	45	12.50	84.17
C	21	5.83	90.00
F	19	5.28	95.28
A	17	4.72	100.00
	Total : 360	100%	Total = 100%

Nom :

Prénom :

Classe :

2. Remplir le diagramme de Paréto cumulé et tracer la courbe du % cumulé



3. Interprétation du diagramme de Paréto

Zone A : on constate que les défauts B, E et D représentent 80 % de l'ensemble, c'est une zone de priorité.

Zone B : dans cette tranche, les défauts représentent 20 %.

En conséquence des actions préventives s'impose en priorité sur les défauts de la zone A.