

## 1. Ordre de fabrication (OF)

|                                                |                                                         |                                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Désignation de la pièce</b><br>Visage       | <b>Outils</b><br>Moule visage                           | <b>Machine</b><br>Technologie Service<br>T 4010                |
| <b>Emetteur</b><br>Service commercial          | <b>Quantité commandée</b><br>1000 pièces                | <b>Taille du flanc</b><br>300 x 350 mm                         |
| <b>Perte de production</b><br>15 %             | <b>Temps de cycle de fabrication</b><br>2 minutes/pièce | <b>Temps de préparation machine et outillage</b><br>30 minutes |
| <b>Temps démontage outillage</b><br>15 minutes |                                                         |                                                                |
| <b>Matière</b>                                 |                                                         |                                                                |
| <b>Matière</b><br>ABS                          | <b>Couleur</b><br>Noir                                  | <b>Epaisseur</b><br>0,5 mm                                     |
| <b>Dimension</b><br>350X350 mm                 | <b>Fabricant</b><br>Ronfarin                            | <b>Densité</b><br>1,05                                         |
| <b>Prix de la plaque</b><br>3,65 € HT/ plaque  |                                                         |                                                                |
| <b>Conditionnement</b>                         |                                                         |                                                                |
| <b>Conteneur</b><br>Carton                     | <b>Quantité par conteneur</b><br>250 pièces             | <b>Masse du conteneur</b><br>A déterminer                      |

L'entreprise travail en 3x8 du lundi au vendredi.  
La fabrication commence le lundi à 6 h du matin.  
Le taux de TVA est de 10 %.

### 1.1. Déterminer la quantité à produire

### 1.2. Déterminer le temps de production

### 1.3. Déterminer la masse d'une pièce

### 1.4. Déterminer la masse du conteneur

### 1.5. Déterminer le jour et l'heure de fin de production

### 1.6. Déterminer le prix de revient matière d'un objet et de la fabrication