

Tìm kiêm

Trang chủ Sửa máy CNC

sửa biến tần Sửa Servo

Sửa PLC, HMI

Sửa Board mach

Sửa máy hàn Liên hệ

Hỗ TRƠ TRƯC TUYẾN

Kỹ thuật 1

Phone: 0979578581

Kỹ thuật 2

Phone: 01689996794

SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP



BÁN BIẾN TẦN CŨ



XEM NHIỀU



Nguồn máy tính và cách sửa các lỗi thường gặp

I, Nguyên lý hoạt động của nguồn ATX



Sửa chữa biến tần Allen-Bradley PowerFlex 753 110kw nhanh giá rẻ RITECH với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực sửa chữa biến tần tại Việt

Nam là đơn vị số 1 tại Hà Nội chuyên cung cấp dịch vụ sửa ...



Sửa chữa máy CNC Fanuc, Citizen, Mazak, Yasnac, Mitsubishi, Huyndai, Doosan, Enshu, GSK, Moriseiki, Okk, Okuma-Howa, Takisawa, Toyama, Toyoda, Wasino,

Amada, Ikegai, Miyano, Sodick...

Công ty chúng tôi chuyên sửa chữa máy CNC các hãng Fanuc, Amada, Citizen, Doosan, Enshu, GSK, Mitsubishi, Huyndai, Hitachi, Hitachi-Seiki....



Hướng dẫn sửa chữa biến tần - Đây là bài tôi viết giảnh riêng để tặng I cậu e mà tôi chưa từng biết tên, chưa từng biết mặt hay quen biết gì mà tự nhiên khi tôi đang n...

Chuyên sửa chữa máy CNC Dongbu tại Bắc Ninh

Hướng dẫn sửa chữa biến tần

- Đây là bài tôi viết giành riêng để tặng 1 cậu e mà tôi chưa từng biết tên, chưa từng biết mặt hay quen biết gì mà tự nhiên khi tôi đang ngủ trưa mà cậu này hỏi tôi " A có thể dậy e sửa chữa biến tần được không ạ". Tôi cũng không mấy ngạc nhiên vì câu hỏi này, cho dù tôi chưa thành công mấy trong công việc kinh doanh của mình về việc **sửa chữa biến tần**, servo vì công ty tôi mới thành lập và chưa có thế đứng trong nghành nhưng tôi cũng nhận được nhiều lời đề nghị như này. Nên tôi viết bài này giành tặng cho tất cả những ai đã coi trọng tôi và tôi sẽ trình bày cặn kẽ về công việc **sửa biến tần** và ở đây là con biến tần trung quốc hãng INVT model CHF100A 5.5KW chiếc này có hiện tương là cắm điện không lên gì cả.






Với lỗi biến tần cắm điện không lên gì thì có rất nhiều nguyên nhân như chết đứt chỉnh lưu nằm trong modul IGBT, chết mạch điều khiển, chết màn hiển thị, chết nguồn điều khiển. Sau khi đo sơ bộ phần công suât IGBT không chết, chỉnh lưu đầu vào không chết . có DC 560 v Chỉnh lưu tốt không có nguồn cơ bản 5v 15v 24v Tháo ra kiểm tra bằng mắt thường thì thấy cháy mạch cháy linh kiện phần nguồn điều khiển và driver (chiếc biến tần này chung nguồn điều khiển và nguồn driver cho IGBT . 1 số dòng biến tần sẽ có 2 nguồn riêng cho điều khiển và cho Driver.



Khối nguồn cho điều khiển

xác đinh được IC dao động cho nguồn là UC3844 các linh kiện bị cháy và mạch bị đứt ngầm một số đường . Vì một số linh kiện bị cháy mất trị số nên phải dựa vào mach tươn tự dùng 3842 để thay thế các linh kiện hỏng vì Uc3844 cũng tương đương Uc3842 .Mach dùng Uc3842



Tiến hành Đo xác định các linh kiện hỏng gỡ bỏ các linh kiện hỏng trên mạch





Chuyên sửa máy CNC Dongbu gia công vô điện thoại của Hàn Quốc : RITECH chuyên sửa chữa máy CNC DONGBU LIGHTEC dùng để gia công

vỏ điện thoại...



SỬA CHỮA BẢO HÀNH BIÊN TẢN VACON TẠI VIỆT NAM | 0979578581 Công ty TNHH điện tử công nghiệp Ritech chuyên sửa chữa biến tần Vacon NXS.

NXP, NXL, 100 HVAC ... Giá rẻ, uy tín, chuyên nghiệp nhất...



Sửa chữa biến tần Emersoncommander

Công ty chúng tôi chuyên sửa chữa biến tần Emersoncommander với nhiều lỗi và đã khắc phục nhanh chóng.

Sửa chữa biến tần Commander SK -...



Sửa chữa biến tần Inovance MD320, MD500, MD290, MD380, MD310 Ritech là đơn vị số 1 Việt Nam chuyên bảo hành lấp đặt sửa chữa biến tần inovance

các dòng MD280, MD300, MD330, MD380, MD500, MD310, MD21...



Sửa chữa biến tần ABB

Công ty TNHH điện tử công
nghiệp RITECH chuyên sửa
chữa biến tần ABB với các lỗi
về phần cứng và phần mềm
như: - Với các lỗi báo và hi...



Sửa chữa servo Fanuc A06B-6058-H223 lỗi HC nhanh chóng

RITECH là đơn vị số 1 Việt Nam trong lĩnh vực sửa chữa máy CNC, sửa chữa servo

Amplifier Fanuc . Công ty chúng tôi đã sửa chữa thành cô...

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG



477,491

Đã gỡ các linh kiện dán ở phần nguồn bị hỏng tiến hành thay thể linh kiện mới vào



Sửa chữa nguồn điều khiển tuy đơn giản mà cực kỳ phức tạp tính rủi ro cao vì chỉ cần xác định không hết các linh kiện chết sơ suất bỏ sót linh kiện chết không thay thế thì khi cấp điện vào sẽ bị cháy nổ tiếp hoặc điện áp ra sai dâng cao điện áp làm hỏng các linh kiện mạc điều khiển cũng như mạch driver . Vì thế việc lắp công suất mosfet cho nguồn là tối ky khi ta chưa kiểm tra có xung từ chân 6 của 3844 xuất ra có đúng không thì không bao giờ được phép lắp mosfet.



Biến tần lắp mosfet tạm để thử và câu 1 số đường mạch đứt ngầm





Sau khi tôi thử cấp nguồn cho mạch thì mạch đã ra các điện áp cần thiết 15v -15v 5v 24v.



Mọi thứ đã ổn tôi tiến hành lắp mạch điều khiển vào mạch . Tuy nhiên biến tần vẫn không hiển thị gì đo lại nguồn cấp điều khiển thì mất hết , gỡ mạch điều khiển ra lại có nguồn bình thường. Tôi biết chắc chắn mạch điều khiển bị chập cắm mạch vào thì sụt áp đầu ra và hồi tiếp về dao động không cho nguồn hoạt động .



Sau khi xử lý lỗi chập này trên mạch điều khiển biến tần đã hiển thị và không báo lỗi gì cả Run đo các pha cân nhau . biến tần đã sửa OK



Quý khách hàng có nhu cầu sửa chữa biến tần xin vui lòng liên hệ trực tiếp Mr. Kiên: 0979578581 để được tư vấn sửa chữa các lỗi biến tần một cách nhanh chóng nhất

Sản phẩm liên quan:

























Đăng nhận xét





CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP RITECH

 $\mathbf{Add}\colon\mathbf{S}\hat{\mathbf{o}}$ 43, Ngõ 467 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

HOTLINE: 0979578581 Website: www.ritech.vn Mail: ritech.vn@gmail.com