Giới thiệu RTOS SDK của ESP8266

Đây là bản SDK sử dụng hệ điều hành thời gian thực (Real Time Operation System) *port* từ FreeRTOS cho ESP8266.

FreeRTOS là RTOS miễn phí vốn được port cho rất nhiều MCU khác nhau (ARM7, Cortex M...)

- Tham khảo chi tiết về FreeRTOS
- Download FreeRTOS source code (không phải RTOS-SDK cho ESP8266!!!)
- Tham khảo FreeRTOS API
- Ebook: Study of an operating system: FreeRTOS, Nicolas Melot.
- Ebook: Using the FreeRTOS™ Real Time Kernel, NXP LPC17xx Edition, Richard Barry.

Lưu ý

Khi sử dụng ESP8266_RTOS_SDK cần lưu ý:

- Bản ESP8266_RTOS_SDK và ESP8266_NONOS_SDK sử dụng chung API.
- Sử dụng freeRTOS timer hay os_timer không được dùng while(1) hoặc các hàm có tác dụng tương tự vì nó sẽ block luồng thực thi lệnh (task/thread)
- Việc thực thi lệnh trong hàm callback của timer không được kéo dài quá 15ms
- Không được định nghĩa biến kiểu os_timer_t là cục bộ (local) mà phải định nghĩa là biến toàn cục (global), biến tĩnh (static) hoặc biến trong vùng nhớ cấp phát bằng os_malloc
- Kể từ phiên bản ESP8266_RTOS_SDK_v1.2.0, hàm mặc định được lưu trong vùng *CACHE* nên không cần phải khai báo hàm với <u>ICACHE_FLASH_ATTR</u> nữa. Kể cả hàm thực thi ngắt cũng vậy. Nếu cần phân bổ hàm trong RAM (để gọi nhiều lần) thì khai báo hàm với <u>IRAM_ATTR</u>
- Network programming use socket, please do not bind to the same port???
- Task ưu tiên cao nhất của RTOS SDK là 14. xTaskCreate là hàm dùng tạo task trong FreeRTOS, tham khảo API của FreeRTOS
 - Kích thước stack (ngăn xếp) cho task cho phép trong khoảng từ 176 -> 512 bytes
 - Nếu trong task có biến mảng local nào đó vượt quá 60 bytes thì khuyến cáo nên dùng os_malloc và os_free, vì kích thước biến cục bộ quá lớn có thể gây rò rỉ đến stack của task,
 - Một số mức ưu tiên trong RTOS SDK: của pp task là 13, của precise timer (ms) là 12, của TCP/IP task là 10, của freeRTOS timer là 2 và task idle (rỗi) là 0.
 - Người dùng có thể dùng mức ưu tiên từ 1 -> 9

• Điều quan trọng cuối cùng: là không được định nghĩa/thay đổi file FreeRTOSConfig.h vì nó sẽ ảnh

hưởng đến thư viện RTOS bên trong SDK (chỉ được nhà sản xuất có quyền thay đổi)