PHẦN LÝ THUYẾT

===//===

BÀI 2- NGÔN NGỮ C VÀ THƯ VIỆN CHUẨN CHO STM8


NỘI DUNG:

- 1- Phần mềm viết code và nạp code.
- 2- Ngôn ngữ C cho STM8.
- 3- Cấu trúc chương trình C trong ST Visual Develop
- 4- Giới thiệu thư viện cho STM8.
- 5- Lưu đồ giải thuật.


Chú ý: các bạn phải có kiến thức cơ bản về lập trình C/C++, các bạn có thể xem các bài học về C/C++ ở Phần Lập Trình C cơ bản (các bài học hoàn toàn miễn phí).

1- Phần mềm viết code và nạp code

- Phần mềm viết code:



- Phần mềm nạp code:



2. Ngôn ngữ C cho STM8

Sử dụng ngôn ngữ C/C++ để lập trình cho STM8 trong phần mềm ST Visual Develop như:

- Khai báo các biến/hằng: Ví dụ: unsigned char dem1=0;

Tên kiểu dữ liệu (Data type)	Số byte	Khoảng dữ liệu (Range)
char	1	-127 to 127 or 0 to 255
unsigned char	1	0 to 255
signed char	1	-127 to 127
int	2	-32,767 to 32,767
unsigned int	2	0 to 65,535
signed int	2	Như kiểu int
short int	2	Như kiểu int
unsigned short int	2	0 to 65,535
signed short int	2	Như kiểu short int
long int	4	-2,147,483,647 to 2,147,483,647
signed long int	4	Như kiểu long int
unsigned long int	4	0 to 4,294,967,295

- Sử dụng các hệ số đếm:

- + Hệ nhị phân (là biểu diễn bằng 0 hoặc 1)
- + Hệ thập phân(là biểu diễn giống số thực hay thường gọi là hệ cơ số 10)
- + Hệ thập lục phân(là biểu diễn theo số đếm từ 1 đến 16) Bảng biểu diễn 3 hệ số đếm trên:


Số	Hệ nhị phân	Hệ thập phân	Hệ thập lục phân
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	8	8
9	1001	9	9
10	1010	10	A
11	1011	11	В
12	1100	12	C
13	1101	13	D
14	1110	14	E
15	1111	15	F

- Sử dụng các phép toán số học và các phép toán Logic.
- Sử dụng các cấu trúc điều kiện: if-else; switch-case
- Sử dụng vòng lập : while(); while-do; for()
- Các thao tác xử lý mảng 1 chiều; 2 chiều.
- Cách khái báo và viết hàm.
- Các biến con trỏ....

=> Các bạn xem lại các Clip về học lập trình C cơ bản (các Clip hoàn toàn miễn phí tại khóa Lập Trình C Cơ bản) để hiểu rõ thêm!!!


3. Cấu trúc chương trình C trong ST Visual Develop

Các thành phần và cấu trúc chương trình C:





4. Giới thiệu thư viện cho STM8

Khi bạn tạo Project xong bạn phải copy các file trong Thu vien chuan vào trong cùng thư mục với Project mà bạn đã tạo:



- Mục đích của việc này là để ta sử dụng các hàm, các chương trình, các biến, các định nghĩa có sẵn của nhà sản xuất.
- Trong thư viện **STM8S_StdPeriph_Driver** có hai thư mục **inc** và **src**; **inc** là chứa thư viện **.h**; còn **src** là thư viện **.c**;






- Thư viện này rất nhiều, nên chúng ta cần thư viện nào liên quan đến STM8 mà chúng ta đang lập trình thì chúng ta lấy ra sử dụng.


- Thư viện stm8s_delay


Tạo khoản delay us và ms:




- Thư viện stm8s_clk

- Trong STM8 có 3 nguồn xung clk:
 - + High Speed Internal Clock (HSI) => Dùng đạo động nội
 - + High Speed External Clock (HSE) => Dùng dao động ngoại.
 - + Low Speed Internal Clock (LSI) => Dùng dao dộng nội.







+ Cấu hình xung dùng dao động nội:

```
CLK_DeInit(); //Reset xung
CLK_HSICmd(ENABLE); //hai báo dùng dao động nội
CLK_ClockSwitchCmd(ENABLE);//cho hệ thống xung hoạt động
CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV8);//Chọn hệ số chia HSI
CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV2); //Chọn hệ số chia CPU
CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSE, DISABLE,
CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE);//Cấu hình một số xung khác
```

+ Cấu hình xung dùng thạch anh ngoại:

```
CLK_DeInit();
CLK_HSECmd(ENABLE);
CLK_ClockSwitchCmd(ENABLE);//hai báo dùng dao động ngoại
CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV2);
CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSE, DISABLE,
CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE);
```

+ Cấp xung cho các bộ I2C, SPI, UART1, AWU, ADC, TIMER...


```
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_I2C, DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_SPI, DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_UART1, DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_AWU, DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_ADC, DISABLE);
```

```
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER1, DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER2, DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER4, DISABLE);
```

+Xuất xung ra chân CCO với tần số được tính từ tần số HSE hoặc HSI


CLK_CCOConfig(CLK_OUTPUT_CPUDIV64);
CLK_CCOCmd(ENABLE);

- -Thư viện stm8s_gpio
- + Cấu trúc IO của một GPIO



Chú ý:

- Khi lập trình I2C thì hai chân giao tiếp I2C(SDA và SCL) phải có trở kéo lên nguồn.
- Các chân GPIO đều có chức năng ngắt ngoài.



+ Các lệnh thiết lập các GPIO:

```
//khai báo LED kết nối với GPIOB
      #define LED_PORT GPIOB//khai bao lED o PORTB
      #define LED1_PIN GPIO_PIN_0//khai bao LED1 o chan PB0
      #define LED2_PIN GPIO_PIN_1//khai bao LED2 o chan PB1
//thiết lập ngõ vào ra
      //Reset GPIOB
      GPIO DeInit(GPIOB);
      //Thiết lập chân PB0 hay LED1 là ngõ ra
      GPIO Init(LED PORT, LED1 PIN, GPIO MODE OUT PP LOW FAST);
      //Thiết lập chân PB0,PB1 hay LED1, LED2 là ngõ ra
      GPIO_Init(LED PORT, LED1 PIN|LED2 PIN, GPIO MODE OUT PP LOW FAST);
      //Reset GPIOD
      GPIO_DeInit(GPIOD);
      //Thiết lập chân PD0 là ngõ vào không ngắt
      GPIO Init(GPIOD, GPIO PIN 0, GPIO MODE IN FL NO IT);
      //Thiết lập chân PD0 vào có ngắt
      GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_0,GPIO_MODE_IN_FL_IT);
```

+ Các lệnh xử lý GPIO:


```
GPIO_WriteLow(LED_PORT,LED1_PIN);//xuất ra mức thấp(mức 0).
GPIO_WriteHigh(LED_PORT,LED1_PIN);//xuất ra mức cao(mức 1).

GPIO_WriteLow(GPIOB,GPIO_PIN_7);//xuất ra mức thấp(mức 0).
GPIO_WriteHigh(GPIOB,GPIO_PIN_7);//xuất ra mức cao(mức 1).
GPIO_WriteReverse(GPIOB,GPIO PIN 7);//đảo trạng thái của chân xuất ra.
```

GPIO_Write(GPIOB,0x00);//xuất dữ liệu 8 bit ra GPIOB

GPIO_ReadInputPin(GPIOD, GPIO_PIN_0);//đọc 1 bit vào ở chân D0
GPIO_ReadInputData(GPIOD, GPIO_PIN_0);//đọc 8 bit vào ở GPIOD

Một số thư viện khác như: Ngắt ngoài, ADC, Timer, UART, I2C, SPI, Flash, BEEP...



5. Lưu đồ giải thuật

- Thể hiện ý tưởng lập trình.
- Thể hiện nội dung và các bước lập trình.
- Kiểm soát tốt lỗi và làm cho chương trình nhỏ hơn.

Các ký hiệu:

Ký hiệu	Giải thích
	Bắt đầu hoặc kết thúc
	Tính toán
	Nhập hoặc xuất
	Rẻ nhánh
	Luồng xử lý

Ví dụ: Viết chương trình chóp tắt led.

Ta có lưu đồ giải thuật:

