
1 ペーパークラフトの作成手順

NASA の3D プリンターの STL ファイルを使用してペーパークラフトを作成します。作成手順の概略法は、以下の通りになります。



2 使用機器

2.1 カッティングマシン (ブラザー スキャンカット)

刃を使って紙・布・カッティングシート・プラスチックシートが切ります。

PC で作成したデータで切り抜いたり、PC レスで画像をスキャンして切り抜く機能があります。



2.2 材料

ペーパークラフト専用用紙

ELECOM EJK-HC2WN

厚さ 0.21

スキャンカットの刃出し量 4

スキャンカットのマット 弱粘着マット

(表面はインクが乗りやすい加工がしてあるので、接着し やすい。強粘着でも可)



2.3 ソフトウエア


Slicer for Fusion360

Autodesk 社の3 DCAD のアドオンですが、単独でもインストールできます。

※Autodesk 社のアカウント登録が必要です。

https://apps.autodesk.com/en にアクセスします。


Slicer と入力し、検索します。あとは、画面に沿ってダウンロードインストールしてください。



3 作成手順の詳細

(1) NASA のホームページから 3 D プリンター用 STL ファイルをダウンロードします。

https://nasa3d.arc.nasa.gov/models/printable にアクセスし、好きなモデルの STL ファイルをダウンロードします。



(2) Slicer for Fusion 360 の起動

Slicer for Fusion360 を起動します。

初回起動時はライセンスを聞いてきますので"I Accept"ボタンを押してください。




最初は Tips が表示されるので下部の×ボタンを押します。



(3) STL ファイルの読み込み

Import で NASA からダウンロードした STL ファイルを読み込みます。

Slicer for Fusion 360: untitled



図形が読み込まれました。




(4)出力の設定

A4 用紙サイズに出力なので A4 にします。



(5)オブジェクトのサイズを設定します。

Uniform で Units を mm に変更し、作る作品の大きさを決めます。




(6) Slice の方法の選択

Slice の方法を選択します。これ以降 Radial Slice の場合を説明です。



展開図が右に表示されます。赤色の部分は、うまく作れないパーツになります。



(7)紙の厚さの設定

Manufacturing Settings をクリックし、



下に表示される設定で、単位を mm、厚さを 0.12、Slot Offset を 0 に設定します。(ELECOM K02 の場合)




- ※今回のペーパークラフトでは、厚さを"切る紙の厚さ 0.09 " 程度にします。
- ※通常(ある程度厚い材料:段ボールやアクリルなど)は、厚さをそのままの値で入れます。Slot Offset は、材料や加工方法で異なりますので経験が必要です。

(8)スライスの量

どれくらいの幅でスライスするかを指定します。本日は、組み立てやすいように 1cm 程度の間隔で、また A4 に収まるように適当な数を入力してください。 ちょうど 8x5 程度でエラーもなくなり、収まりました。 Relife Type は"DogBone"に変更します。


Relife Type は Square は、奥が少し小さくなるタイプ、Horizotal、Vertical は工具径を考慮した加工、DogBone は四角のままになります。弾力があって厚みがある場合は Square が良いでしょう。



(9)出力

出力します。DXF形式、単位mmにして、"Export to My Computer"ボタンを押します。






(10)Illastrator を起動して読み込みます。


Illastrator を起動して

ファイル --> 開く で Export した DXF ファイルを読み込みます。

アートワークの倍率は元のサイズで読み込みます。

読み込んだ後で、用紙サイズが異なった場合は、アートボードのサイズを A4 にします。






(11)カットに不要なレイヤーの削除

下図のレイヤーウィンドウが表示されていない場合は、ウィンドウ-->レイヤーでレイヤーを表示します。

カットに不要な"frame レイヤー"と"annotation レイヤー"を削除します。






- (12) すべての線幅を 0.1mm にします。
 - (a) 選択 --> すべて選択 (Ctrl+A)
 - (b) 線幅を 0.1mm に入力

(13) パスの拡張と合流

- (a) 選択 --> すべて選択 (Ctrl+A)
- (b) オブジェクト --> 分割・拡張 (塗りと線)
- (c) 選択 --> すべて選択 (Ctrl + A)
- (d) パスファインダーで合流



(14) 不要な線の削除

レイヤーで<複合パス>の部分を削除

上の複合パスで左クリック 一番下の複合パスで SHIFT+左クリックで複数選択できます。その後、下 に表示されているゴミ箱をクリック。

パスが透明な線になるので適当に色づけします。



(15)出力

ファイル-->別名で保存 で、SVG ファイル形式で USB メモリーにします。 SVG オプションは プロファイルを SVG 1.0 に 文字を SVG にします。



(16)カッティング

スキャンカットに USB メモリーを差し込み、SVG ファイルを読み込ませます(通常、約1分程度で読み込みます)。もし、読み込みに時間がかかるようでしたら、一旦 PC のキャンパスワークスペースで読み込み、FCM ファイルをエクスポートし、スキャンカットに FCM ファイルで読み込ませます。カットします。