

การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง

คุณจะสามารถรู้ได้อย่างไร ว่าเครื่องประดับทองที่สวมใส่อยู่นั้น มีทองกี่เปอร์เซ็นต์?

หากต้องการทราบเปอร์เซ็นต์ทองของเครื่องประดับที่ใช้งานอยู่ มีวิธีการสำหรับตรวจสอบ อยู่หลายวิธี ดังนี้

* การทดสอบด้วยหินสำหรับทดสอบทองคำ เป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะส่งผลต่อ ความรู้สึกของเจ้าของเครื่องประดับ เนื่องจากต้องนำเครื่องประดับชิ้นนั้นถูลงกับหินทดสอบ พื้นที่ ถูยาวประมาณ 1 ซม. แล้วหยดน้ำกรดทดสอบทอง ลงบนแถบทองที่ถูกับหินทดสอบไว้ หากเป็น ทองคำ สีของทองที่ติดกับหินจะยังคงอยู่ หากไม่ใช่ทองคำสีนั้นจะหลุดลอกไป





รูปที่ 1 การทดสอบทองด้วยหินทดสอบและกรด (ที่มา http://www.siamgoldsilver.com/detailpost.php?news_id=N255900189)



• การทดสอบด้วยการใช้ไฟเผา วิธีการนี้เป็นวิธีที่ต้องทำลายตัวอย่างเช่นกัน ตามที่ เคยได้ยินคำว่า ทองแท้ไม่กลัวไฟ ทองแท้เผาไฟไม่ดำ ซึ่งคำ ๆ นี้จะใช้ได้ดีกับทองที่มีเปอร์เซ็นต์สูง เท่านั้น (96.5 ขึ้นไป) สำหรับทองที่นิยมนำมาทำเครื่องประดับจะมีเปอร์เซ็นต์ทองน้อยกว่า 90 ดังนั้นเมื่อนำมาเผาไฟจะทำให้เครื่องประดับเปลี่ยนสีเป็นสีดำ สามารถแก้ไขด้วยการนำไปแช่ น้ำกรดอ่อน ๆ จะสามารถทำให้เครื่องประดับกลับมาสีตามเดิม



รูปที่ 2 การทดสอบทองด้วยวิธีการเผาไฟ (ที่มา https://www.banthonggold.com)

• การทดสอบด้วยการหาค่าความถ่วงจำเพาะ วิธีการนี้ไม่ต้องทำลายตัวอย่างทอง ความถ่วงจำเพาะของทอง เท่ากับ 19.30 วิธีการนี้เหมาะสำหรับทองเปอร์เซ็นต์สูงหรือมีความ บริสุทธิ์มาก ไม่เหมาะกับทองที่นำมาใช้ทำเครื่องประดับเนื่องจากมีการผสมของโลหะหลายชนิด ทำให้ค่าคลาดเคลื่อน

สามเทคนิคที่กล่าวมานั้นสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่เทคนิคที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็น เทคนิคที่มีการให้บริการจากห้องปฏิบัติการตรวจสอบเท่านั้น นั่นคือ

ากรทดสอบด้วยเทคนิค Fire Assay ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด และให้ผลการตรวจสอบที่แม่นยำที่สุด เป็นการทดสอบที่ต้องทำลายตัวอย่างและต้องกระทำโดย ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น มีหลักการโดยย่อคือ ทำการชั่งตัวอย่างทองรูปพรรณ จากนั้นเติมโลหะเงินให้มี ปริมาณ 2 – 2.5 เท่าของทองคำ และห่อด้วยแผ่นตะกั่ว และบีบตัวอย่างให้เป็นเม็ดกลม ๆ นำไป ใส่เบ้า cupel ที่ทำจากสารแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) เมื่อนำไปหลอมในเบ้า โลหะตะกั่วและ



โลหะอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตัวอย่างจะถูกดูดวับด้วยเข้า cupel ส่วนที่เหลือที่ไม่ถูกดูดซับเป็นเม็ดโลหะ ทองคำและเงิน จากนั้นนำเม็ดโลหะ(ที่มีทองคำและเงินผสมอยู่) ไปทุบและรีดจนเป็นแผ่นบาง ๆ นำแผ่นโลหะไปสกัดเงินออกโดยใช้สารละลายกรดไนตริก (HNO₃) กระบวนการนี้อาศัยสมบัติทาง เคมีที่โลหะเงินสามารถละลายได้ในกรดไนตริก แต่โลหะทองคำจะไม่ละลายในกรดไนตริก โลหะที่ เหลือเมื่อเติมสารละลายกรดไนตริกจึงเป็นทองคำบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถนำไปหาน้ำหนักได้และทำให้ ทราบปริมาณทองคำบริสุทธิ์ที่อยู่ในทองรูปพรรณ การทดสอบวิธีนี้ต้องทำการเปรียบเทียบกับ ตัวอย่างทองคำมาตรฐานที่มีส่วนผสมใกล้เคียงกับทองรูปพรรณ ทั้งนี้เพื่อหักล้างข้อผิดพลาดต่าง ๆ การทดสอบด้วยเทคนิค XRF (X-Ray Fluorescence) เป็นวิธีการหาสัดส่วนของทองคำ หรือโลหะอื่น ๆ จากการตรวจวัดระดับพลังงานของการเกิดฟลูออเรสเซนต์ของธาตุองค์ประกอบ ในชิ้นงาน เป็นวิธีการที่รวดเร็ว และให้ผลถูกต้อง แม่นยำ ไม่ต้องทำลายตัวอย่างให้เกิดความ ยุ่งยาก เหมาะสำหรับการตรวจหาเปอร์เซ็นต์ทองที่นำมาทำเครื่องประดับ เครื่องประดับสำเร็จรูป

