

ตารางนี้

เทคนิคการวัดขนาดแหวนด้วยตนเอง

คุณสามารถวัดขนาดแหวนง่ายๆ ด้วยตัวเองแม้ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้วัดขนาดแหวน หรือบางครั้งต้องการ ซื้อแหวนเป็นของขวัญแต่ไม่กล้าถามขนาดแหวนตรงๆ เรามีวิธีง่ายๆ มาแนะนำดังต่อไปนี้

- > วัดขนาดจากแหวนวงเดิมที่ใส่ประจำ
- 1. นำแหวนที่คุณสวมใส่อยู่เป็นประจำมาวัดขนาด ด้วยการวางแหวนลงบนกระดาษหรือพื้น เรียบ ใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวน ดังแสดงในรูปตัวอย่าง



จากรูปอ่านค่าได้ 17 มิลลิเมตร หรือ1.7 เซนติเมตร นำค่าที่ได้มาเทียบขนาดแหวนจาก


เส้นผ่านศูนย์กลาง	เส้นรอบวงนิ้ว	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลาง	เส้นรอบวงนิ้ว	ขนาด
(ມມ.)	(มม.)	แหวน	(ມນ.)	(มม.)	แหวน
13.20	43.00	41	17.80	58.00	56
13.50	44.00	42	18.20	59.00	57
13.80	45.00	43	18.60	60.00	58
14.00	46.00	44	19.00	61.00	59
14.40	47.00	45	19.30	62.00	60
14.80	48.00	46	19.60	63.00	61
15.00	49.00	47	19.90	64.00	62
15.30	50.00	48	20.20	65.00	63
15.60	51.00	49	20.50	66.00	64
1600	52.00	50	20.80	67.00	65
16.30	53.00	51	21.00	68.00	66
16.60	54.00	52	21.30	69.00	67
17.00	55.00	53	21.60	70.00	68
17.30	56.00	54	21.90	71.00	69



17.60 57.00 55 22.20 72.00 70

การใช้กระดาษวัดขนาดแหวน

1. ตัดกระดาษพันรอบนิ้ว โดยการนำกระดาษมาตัดเป็นเส้น ให้มีความกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 100 มิลลิเมตร จากนั้นก็นำกระดาษมาพันรอบนิ้ว แล้ววัดความยาวของรอบนิ้ว โดยใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรวัดได้เท่าไหร่ก็ให้นำมาลบด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือขนาดแหวนที่พอดีนิ้วนั่นเอง (เช่น วัดความยาวรอบนิ้วได้ 54 มิลลิเมตร พอเอามาลบด้วย 2 ก็จะได้ขนาดแหวนคือ 52) หรือใช้กระดาษพัน รอบนิ้วแล้วใช้ดินสอขีดเส้นตรงจุดที่ปลายกระดาษสัมผัสกันพอดี วัดความยาวจากปลายกระดาษจนถึงเส้นที่ ขีดไว้ ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้



ข้อควรรู้! การวัดขนาดแหวน

- การตัดกระดาษเพื่อวัดขนาด ไม่ควรตัดกระดาษกว้างมากเกินไป (ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร) เพราะอาจทำให้การวัดขนาดคลาดเคลื่อนได้ (ได้ขนาดแหวนที่หลวมเกินไป)
- การพันรอบนิ้ว ไม่ควรพันรอบนิ้วหลวมหรือแน่นจนเกินไป เพราะจะทำให้เราได้ขนาด แหวนที่หลวมหรือแน่นเกินไปตามไปด้วย

> การใช้สายวัด

1. นำสายวัด มาวางทาบที่โคนนิ้ว พันสายวัดให้รอบพอดีนิ้ว อ่านค่าเส้นรอบวงของนิ้วจากสเกลที่สายวัด นำมาเทียบค่าในตาราง

ข้อควรรู้! ควรดึงสายวัดให้ตึงพอดีขณะทำการวัด





การใช้พวงสำหรับวัดขนาดแหวน เป็นวิธีวัดขนาดนิ้วได้แม่นยำที่สุด
หากคุณต้องการวัดขนาดนิ้วอย่างถูกต้องแม่นยำ แนะนำให้ใช้พวงสำหรับวัดขนาดแหวน
ปัจจุบันมีผู้ผลิตออกมาจำหน่ายหลากหลายแบบ แต่ที่แนะนำให้ใช้คือพวงสำหรับวัดขนาดแหวน ที่ทำจากวัสดุ
โลหะ เพราะจะมีความแม่นยำกว่ารุ่นที่ทำด้วยวัสดุพลาสติก



ที่มา : https://abovediamond.com

ขนาดแหวนมาตรฐานคนเอเชีย

ผู้หญิงส่วนใหญ่ มักจะมีขนาดนิ้วอยู่ที่ขนาด 44 – 59.5 ซึ่งขนาดแหวนที่ได้รับความ
นิยมในแถบเอเชีย คือ 44 – 52

ผู้ชายส่วนใหญ่ มักจะมีขนาดนิ้วอยู่ที่ขนาด 54 – 70 ซึ่งขนาดแหวนที่ได้รับความ
นิยมในแถบเอเชีย คือ 54 – 62