

Guía Práctica para creación de drivers en STM32CubeIDE Creación de driver GPIO

Partimos de la base del proyecto anterior **Ejemplo03_Push_Button3**. Lo copiamos y lo pegamos dentro del espacio **Project Explorer**, renombramos el proyecto:


Ejemplo04_Driver_GPIO; eliminamos los archivos ".launch" y renombramos el archivo ".ioc" con el nombre de nuestro proyecto para poder usarlo de ser necesario.

Comenzamos:







Creamos la carpeta **API** en **Drivers**. En esta carpeta irán todos los drivers que creemos o que agreguemos a nuestro proyecto. Figuras de arriba.




Creamos carpeta Inc ("Include") donde irán nuestros archivos header (*.h)




Creamos nuestra carpeta **Src** ("Sources") donde irán nuestros archivos fuente de los drivers que incluyamos en nuestro proyecto.



Creamos nuestro archivo fuente ("source") en la carpeta API.




Le ponemos un nombre que, se sugiere, sea indicativo de la función que cumple: en este caso lo llamaré **API_GPIO.c** y será una plantilla típica para archivo tipo *source* en lenguaje C.




Y se crea la plantilla para nuestro archivo fuente *API_GPIO.c* que podemos editar personalizándolo con nuestro nombre de autor y alguna aclaración.

Por ejemplo, lo que vemos en figura de arriba.


Luego hacemos lo mismo para crear nuestro archivo *header* correspondiente a este *source*.



Creamos un archivo tipo "header"




Le ponemos un nombre que, se sugiere, sea indicativo de la función que cumple: en este caso lo llamaré **API_GPIO.h** y será una plantilla típica para archivo tipo *header* en lenguaje C.




Y se crea una plantilla header para nuestro driver API_GPIO

Lo podemos editar y personalizar



Antes que nada, me ubico sobre la carpeta **Inc** de **API** y con click derecho sobre esta selecciono **Add/remove include path...**



Para asegurarme de incluir este *path* para que nuestro proyecto tome los drivers nuevos al compilar y al trabajar con los mismos. Asegurarse que estén seleccionados los ítems con tilde azul.

Ahora falta copiar la inicialización del GPIO desde main.c

Preparación del archivo API_GPIO.c

Preparo los campos que tendrá el archivo sources como se ve en la figurade arriba.

Aquí debo incluir también le *header* correspondiente a *source* en la línea 10:

#include "API_GPIO.h"

Que no está en la figura de arriba.

Preparo los campos del archivo *header* como se ve en la figura de arriba. Definimos el prototipo de la función de inicialización del módulo GPIO como se ve en línea 18. Esta declaración del prototipo lo copiamos del archivo *main.c,* línea 53 figura de abajo.

Elimino "static" que restringe el ámbito de esta función al archivo donde se encuentra declarada. Y "comento" (elimino) esta línea en *main.c* porque voy a pasar a declararla y usarla desde el driver que estamos creando. Línea 53 en figura de arriba.

Luego copio todo el código de desarrollo de la función de inicialización desde *main.c* y lo pego en *API_GPIO.c.* este código lo genera automáticamente el IDE, (el Mx), cuando inicializo mi proyecto y configuro el GPIO desde el *ioc*.

```
* While Yell Carlo Company of the Carlo Company of the Carlo Company of the Carlo Ca
```

El código de desarrollo de la función de inicialización del módulo GPIO se encuentra en *main.c* desde la línea 244 hasta la línea 297. La corto y la pego en *API_GPIO.c*, en el campo "Function definition" a partir de la línea 17. Ver figura de abajo

Regreso a *main.c* e incluyo mi archivo *header* en el campo correspondiente a inclusión de librerías, a partir de la línea 19 de la figura de abajo.

```
© *main.c × © *API_GPIO.c № *API_GPIO.h
         **************
          USER CODE END Header */
  20 #include "main.h"
21 #include "API_GPIO.h"
   Z1 #INCLUDE "API_GPIO.h"

22=
23 /* Private includes -----
24 /* USER CODE BEGIN Includes */
   26 /* USER CODE END Includes */
   28 /* Private typedef -----
29 /* USER CODE BEGIN PTD */
   31 /* USER CODE END PTD */
   33 /* Private define
   34 /* USER CODE BEGIN PD */
   36 /* USER CODE END PD */
   38 /* Private macro ------
39 /* USER CODE BEGIN PM */
   41 /* USER CODE END PM */
   43 /* Private variables ----
44 UART_HandleTypeDef huart3;
   46 PCD HandleTypeDef hpcd USB OTG FS;
   48 /* USER CODE BEGIN PV */
   50 /* USER CODE END PV */
    /* Private function prototypes
3 void SystemClock_Config(void);
54 //static void MX GPIO Init(void);

55 static void MX USART3 UART Init(void);

56 static void MX USB OTG FS PCD Init(void);

57 /* USER CODE BEGIN PFP */
   59 /* USER CODE END PFP */
   61 /* Private user code --
```

Ya tengo la declaración de la función de inicialización de GPIO: **MX_GPIO_Init()** en *API_GPIO.h*, su desarrollo en *API:GPIO.c* y está incluida en las librerías de mi proyecto en *main.c*

NOTA1: Los nombres de los archivos *header* y *source* del driver deben ser escritos con su extensión correspondiente (sin omitir la extensión) ".h" y ".c" respectivamente para que el IDE genere la plantilla, si no, solo creara un archivo vacío.

NOTA2: Asegurarse de eliminar el prefijo "static" en la declaración de la función de inicialización del módulo GPIO, figura de abajo, línea 23, si no al compilar dará error.

NOTA3: Comentar la declaración de la variable **LDx** en *API_GPIO.c* línea 15 porque todavía no la usamos y dará error al compilar. Figura de abajo. La des comentaremos una vez que declaremos e implementemos las funciones del driver.

Hasta aquí debería compilar sin errores ni warnings.

```
Problems @ Tasks @ Console X Properties Properties  

© Problems @ Tasks @ Console X Properties  

E) Problems @ Tasks @ Console X Properties  

E) Problems @ Tasks @ Console X Properties  

EDIT Build Console [Ejemplo04 Driver GPIO.elf arm-none-eabi-size  

Ejemplo04 Driver GPIO.elf > "Ejemplo04 Driver GPIO.elf > "Ejemplo04 Driver text data bss dec hex filename  

11988 12 2892 14892 3a2c Ejemplo04 Driver GPIO.elf  

Finished building: default.size.stdout  

Finished building: Ejemplo04 Driver GPIO.list  

17:32:58 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 1s.673ms)
```

Declaración de funciones del driver GPIO. Figura de abajo.

Implementación de funciones básicas de GPIO

@brief → Descripción de la función (que hace).

@param → Parámetros que recibe la función.

@retval > Valores que retorna la función.

Des comento (activo) la declaración de la variable que usarán las funciones del driver. Figura de arriba.

En *main.c* en el campo "*Private define*" (línea 33) defino las etiquetas que usaré para referenciar a los Leds de la placa que utiliza el driver GPIO. Figura de abajo.

Acondicionamos nuestro *main.c* para adecuar muestra aplicación al uso del driver que creamos para GPIO. Esto reemplazará el uso de funciones de la HAL en *main.c*

Usamos las etiquetas que creamos recién en la creación de nuestro vector para manejo de los Leds. Línea 86 en *main.c* figura de arriba.

En *main.c* reemplazamos las funciones de la HAL que manejan el módulo GPIO y acomodamos los parámetros que estas funciones reciben. De esta manera nuestro Autor: Prof. Ing. Rubén D. Mansilla

código ya no usará funciones de la HAL para el manejo del GPIO. En este ejemplo faltaría crear una función en el driver que lea el valor de entrada del pulsador de la placa.

NOTA4: En *API_GPIO.c* se debe incluir su correspondiente *API_GPIO.h*. En realidad, esto se hace al principio.

NOTA5: En *API_GPIO.h* incluyo librería **stdint.h** para poder usar el tipo **uint16_t** para definir el tipo **led_t** que se usará en las funciones del driver GPIO.

Hechas esas modificaciones de las NOTAS 4 y 5 compilamos sin errores ni warnings


```
arm-none-eabi-size Ejemplo04_Driver_GPIO.elf
arm-none-eabi-objdump -h -S Ejemplo04_Driver_GPIO.elf > "Ejemplo04_Driver
text data bss dec hex filename
12040 12 2892 14944 3a60 Ejemplo04_Driver_GPIO.elf
Finished building: Ejemplo04_Driver_GPIO.list

Finished building: Ejemplo04_Driver_GPIO.list

18:53:01 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 1s.727ms)
```

Se agrega la función de lectura del estado del pulsador de la placa al driver GPIO.

Para crear la función **readButton_GPIO()** y usar la función de la HAL correspondiente hay que ver qué tipo de valor devuelve esta función. Para ver esto vamos a la declaración de la función de la HAL, seleccionando la función y haciendo click derecho:



Luego seleccionamos **Open Declaration** y vamos al archivo donde se declara esta función y vemos que devuelve un valor de tipo *GPIO PinState*.

Click derecho sobre este tipo y tenemos la declaración del mismo.

Vemos que es una enumeración que bien podría resolverse con una variable de tipo booleana en nuestro prototipo de función. Incluimos entonces en nuestro *header* la librería *stdbool.h* (línea 15). Creamos un tipo personalizado *buttonStatus_t* que será tipo *bool* (línea 19) y declaramos la función **readButton_GPIO()** que devolverá un valor de tipo *buttonStatus_t* (buleano) (Línea 26). Figura de abajo.

En nuestro *source* implementamos la función **readButton_GPIO()**. El detalle, para evitar un warning es agregar "**return**" a la función de la HAL para asegurar que mi función retorne el valor correspondiente que es coherente con un buleano que definimos como tipo **buttonStatus_t**. Figura de abajo.


En *main.c* nuestro código ya no utilizará funciones de la HAL que son reemplazados por funciones de nuestro driver **API_GPIO** como se puede observar en la figura de abajo.

Compilamos sin errores ni warnings




Quedaría para el siguiente proyecto reemplazar las funciones bloqueantes de *delay* de la HAL por funciones de retardo no bloqueantes que crearemos otro driver.

Nota6: Verificación de *path* para *include*: Antes de compilar se sugiere verificar que la carpeta **inc** de nuestra API (driver) se encuentre en el *path* de compilación del proyecto para que tome los archivos *header*. Si no esta en el *path* no los considera y dará error al compilar.




Click derecho sobre el proyecto y seleccionamos Properties: Figura de arriba.




En la ventana de arriba, desplegamos **C/C++ General** y seleccionamos **Paths and Symbols**. Vemos el listado de las carpetas que se incluyen en la compilación. En el listado, vemos al final el path: **/\$(ProjName)/Drivers/API/Inc** eso significa que el archivo *header* de nuestro driver será compilado en el proyecto junto con los demás *headers* de este. Si no figura en este listado nuestra carpeta **Drivers/API/Inc**, el archivo *API_GPIO.h* no será tenido en cuenta en la compilación y me dará errores.

Depuración del código y programación de la placa

Para programar la placa vamos al escarabajo y desplegamos el menú de la figura de abajo → seleccionamos **Debug Configuration**.



Asegurarse que en el campo **Project**: este seleccionado el proyecto que queremos lanzar a debug y en el campo **C/C++ Application**: este el archivo ".**elf**" correspondiente como se ve en la figura de abajo.



Una vez que nos aseguremos que los campos mencionados tienen los datos correctos, **Apply** y **Debug** para lanzar la depuración y programación de la placa.

NOTA7: Si hacemos doble click sobre **STM32 C/C++ Application** se actualiza el listado de proyectos para depurar. Esto se suele hacer cuando vamos a hacer Degug y programación de placa por primera vez para un proyecto.

Link al proyecto en repositorio GitHub de Técnicas Digitales II: Ejemplo04 Driver GPIO