





Применение команды «Разместить поверхность»







Сначала на выпуклой *Экспресс-поверхности* разместим 16 точек (Команда *Набор точек*). Именно по этим точкам мы затем станем приблизительно формировать разные поверхности

Диалоговое окно команды предлагает по указанному набору точек построить примерные: *плоскость, сферу, цилиндр, конус*.



Построенные по нашим точкам примерные *плоскость*, *сфера*, *цилиндр* представлены ниже. Видно, что не все указанные точки строго лежат на построенных поверхностях.



А для точного воспроизведения исходной экспресс-поверхности (опция ***Разместить поверхность свободной формы***) нужно точно указать степени нашей поверхности в направлении U и V, а потом просто рамкой обвести всю совокупность предоставленных точек.

