旋转接头

1界面显示内容

需显示: 1min的温度、压力、伺服电机的转速、扭矩、 (通过采集卡传递的) 振动信号、功率; 将以上数据存入文

件Matlab需要的格式的文件

通信: 需接收一个接头测试结果: 好坏?

1.1 温度

modbusRTU:

先设置地址为01H的密码为1111,

■ 2.1 RTU 传输模式

● 数据格式:每个字节的格式为:1位起始位,8位数据位,1位奇偶校验位,1~2位停止位。

● Modbus 报文 RTU 帧:

起始	地址	功能码	数据	CRC 校验	结束
≥3.5 字符	8 位	8 位	N×8位	16 位	≥3.5 字符

■ 2.2 命令集

本仪表支持的 Modbus 命令集如下:

· K X X J J J Modbdo 中 7 来 X T · ·				
命令名称	Modbus 命令类型	功能码 (16 进制)	起始地址 (16 进制)	
读取测量值	读输入寄存器	04H	0000H	
读取开关量输出状态	读线圈	01H		
读取模拟量输出状态	读多个保持寄存器	03H	4402H	
读取仪表参数值	读多个保持寄存器	03H	详见 《智能调节仪 C8 系	
修改仪表参数值	写多个保持寄存器	10H	<u>列 使用说明》中的参数一</u> <u>览表</u> 所述的地址×2	
设置模拟量输出	写多个保持寄存器	10H	4402H	
输出单个开关量	写单个线圈	05H		
输出多个开关量	写多个线圈	0FH		

功能码为 03H、04H、10H 时, Modbus 通讯的数据格式为 32 位浮点数(IEEE-754) 功能码为 05H 时, 写入 FF00 表示使能线圈

功能码为 03H、04H、10H 时,Modbus 通讯的数据格式为 32 位浮点数(IEEE-754)

1.1.2程序设计思路

对温度的显示, 主要是实时刷新: 也就是开一个线程轮询某个寄存器: 再把值发给ui显示。

1.2 压力

每秒15次

modbusRTU

寄存通讯器地址	存放数据说明
0X0000	路测量值高字
0X0001	路测量值的低字
0X0002	小数点位置
0X0003	保留
0x0004	峰值测量的高字
0x005	峰值测量的低字
0X0040	第一个参数存放地址
0X0041H~0X00FFH	为参数存放寄存器(每个参数的具体寄存器地址,参见参数说明表)

注1: 寄存器地址0000H~001FH为测量值寄存器,依次存储着1~16路测量数据,每个测量值占用2个寄存器,共4个字节,此4个字节为带正负号的整型数据;寄存器地址0020H~002FH为1~16路小数点寄存器,例如0020H寄存器内容为1,表示第一路测量4个字节转化为10进制后,包含1位小数点,小数点范围为0~4。举例:假如接收到的测量寄存器数据为;0000106,将四个字节16进制转化为10进制,为:262,读出对应的小数点位数为2,则表示接收到的数据为2.62.

注2:每个寄存器为2字节的16进制数据,每2个寄存器为一个完整的数据,数据高位在前,低位在后,数据格式为整数格式,以补码形式存放,为带正负的整数。例如:00000000H,表示0;00000001H,表示1;FFFFFFH,表示-1;FFFFFFH,表示-2.。

建议:由于测量值的小数点位数设置好后,客户一般不会经常改变,可以只在开机时读取一次就可以。

1.2.2程序设计思路

考虑一路测量值的处理办法

1.3 设定伺服电机的转速?

1.4 扭矩功率转速

modbusRTU

测量速度: 每秒25次

显示范围:

扭矩测量: -99999~9999N.m, 显示取绝对值: 0~99999N.m, 小数点位置可设定

转速显示: 0~99999, 小数点位置可设定

功率显示: 0~99999, 小数点自动调节

寄存通讯器地址↩	存放数据说明↩	字节数↩	数据格式↩
0X0000K	扭矩测量值高字↩	2←	16 进制←
0X0001←	扭矩测量值低字↩	2←	16 进制←
0X0002↩	转速测量值高字↩	2←	16 进制←
0X0003←	转速测量值低字↩	2←	16 进制←

11←

0X0004←	功率测量值高字↩	2←	16 进制←
0X0005←	功率测量值低字↩	2←□	16 进制←
0X000X0	扭矩设定的小数点位置↩	2←□	16 进制←
0X0007←	转速设定的小数点位置↩	2←□	16 进制←
0X000X⊖	功率测量的小数点位置↩	2←□	16 进制←
↩	₹1	4	4

注1: 寄存器地址0000H~0005H为测量值寄存器, , 每个测量值占用2个寄存器, 共4个字节, 此4个字节为带正负号的整型数据; 寄存器地址0006H~0008H为小数点寄存器, 例如0006H寄存器内容为1, 表示第一路测量4个字节转化为10进制后, 包含1位小数点, 小数点范围为0~4。举例: 假如接收到的测量寄存器数据为; 00 00 01 06 ,将四个字节16进制转化为10进制, 为: 262, 读出对应的小数点位数为2,则表示接收到的数据为2.62.

1.5 振动

振动通过485串口通信, 出现问题:

发数据很快,qt将多个一起接收,未测试是否丢失数据;

画图显示方面:显示效果要求?

首先, 对要获取的性能建立连接,

MG20230613101225