

t* = 0.00
t* = 0.25
t* = 0.50
t* = 0.75
t* = 1.00
Sample 1
Sample 2
Sample 3
Sample 4
Rel. $L^2 = 1.77 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 2.55 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 2.01 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.41 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.22 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.64 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 2.17 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.49 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.07 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.10 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.24 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 2.38 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.69 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.62 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.66 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.06 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 1.24 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 6.16 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 5.81 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 8.58 \times 10^{-3}$
Φ
1.0
0.5
0.0