

t* = 0.00
t* = 0.20
t* = 0.50
t* = 0.80
t* = 1.00
Sample 1
Sample 2
Sample 3
Sample 4
Rel. $L^2 = 3.38 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 7.02 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 3.39 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 5.46 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 6.78 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 3.43 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 7.09 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 2.46 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 4.75 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 9.33 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 3.38 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 7.39 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 2.91 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 6.06 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 8.30 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 3.45 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 9.24 \times 10^{-3}$
Rel. $L^2 = 3.37 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 5.60 \times 10^{-2}$
Rel. $L^2 = 6.39 \times 10^{-2}$
ϕ
1.0
0.5
0.0