

	L	F1	F2	F3	F4	F5
L	-0.01	0.06	0.02	0.06	0.09	0.10
F1	0.06	-0.01	0.09	0.13	0.20	0.23
F2	0.02	0.09	-0.01	0.11	0.12	0.16
F3	0.06	0.14	0.12	-0.01	0.13	0.16
F4	0.09	0.22	0.13	0.13	-0.01	0.13
F5	0.11	0.26	0.17	0.17	0.13	-0.01