

	L	F1	F2	F3	F4	F5
L	-0.04	0.05	0.04	0.03	0.05	0.06
F1	0.04	-0.04	0.16	0.14	0.19	0.20
F2	0.04	0.16	-0.04	0.15	0.09	0.15
F3	0.03	0.14	0.15	-0.04	0.14	0.13
F4	0.05	0.19	0.09	0.13	-0.04	0.14
F5	0.06	0.19	0.15	0.13	0.14	-0.04