

	L	F1	F2	F3	F4	F5
L	-0.05	0.03	-0.02	0.04	0.04	0.06
F1	0.03	-0.05	0.10	0.11	0.12	0.16
F2	-0.02	0.10	-0.05	0.13	0.06	0.11
F3	0.04	0.11	0.12	-0.05	0.08	0.15
F4	0.04	0.12	0.06	0.08	-0.05	0.10
F5	0.06	0.16	0.11	0.15	0.10	-0.05