

	L	F1	F2	F3	F4	F5
L	-0.02	0.09	0.09	0.07	0.07	0.03
F1	0.09	-0.02	0.19	0.14	0.21	0.17
F2	0.09	0.19	-0.02	0.16	0.16	0.11
F3	0.07	0.14	0.16	-0.02	0.17	0.12
F4	0.07	0.21	0.16	0.17	-0.02	0.14
F5	0.03	0.17	0.11	0.12	0.14	-0.02