

	L	F1	F2	F3	F4	F5
L	-0.00	0.09	0.03	0.04	0.07	0.07
F1	0.09	-0.00	0.13	0.16	0.22	0.23
F2	0.03	0.13	-0.00	0.09	0.11	0.13
F3	0.04	0.17	0.09	-0.00	0.10	0.10
F4	0.08	0.25	0.12	0.10	-0.00	0.07
F5	0.07	0.26	0.14	0.10	0.07	-0.00