

	L	F1	F2	F3	F4	F5
L	0.00	0.05	0.04	0.02	0.06	0.03
F1	0.05	0.00	0.03	0.09	0.05	0.05
F2	0.04	0.03	0.00	0.10	0.03	0.03
F3	0.02	0.09	0.10	0.00	0.11	0.08
F4	0.06	0.05	0.03	0.11	0.00	0.02
F5	0.03	0.05	0.03	0.08	0.02	0.00