

	L	F1	F2	F3	F4	F5
L	0.00	0.03	0.03	0.02	0.06	0.04
F1	0.03	0.00	0.03	0.06	0.05	0.03
F2	0.03	0.03	0.00	0.09	0.03	0.03
F3	0.02	0.06	0.09	0.00	0.09	0.07
F4	0.06	0.05	0.03	0.09	0.00	0.02
F5	0.04	0.03	0.03	0.07	0.02	0.00