

	L	F1	F2	F3	F4	F5
L	-0.00	0.11	0.02	0.03	0.08	0.06
F1	0.11	-0.00	0.13	0.16	0.25	0.24
F2	0.02	0.14	-0.00	0.08	0.13	0.10
F3	0.03	0.17	0.08	-0.00	0.13	0.08
F4	0.08	0.28	0.14	0.14	-0.00	0.09
F5	0.07	0.28	0.11	0.09	0.09	-0.00