

	L	F1	F2	F3	F4	F5
L	-0.01	0.10	0.02	0.04	0.07	0.11
F1	0.10	-0.01	0.11	0.13	0.23	0.26
F2	0.02	0.11	-0.01	0.11	0.13	0.17
F3	0.05	0.13	0.11	-0.01	0.10	0.13
F4	0.08	0.26	0.14	0.11	-0.00	0.09
F5	0.11	0.30	0.19	0.13	0.09	-0.00