

	L	F1	F2	F3	F4	F5
L	-0.00	5.41	1.42	0.26	0.11	0.87
F1	3.04	-0.00	1.28	2.48	3.64	5.58
F2	1.06	1.68	-0.00	0.74	1.51	2.94
F3	0.23	3.98	0.89	-0.00	0.56	1.42
F4	0.12	6.88	2.12	0.67	-0.00	0.73
F5	1.15	13.12	5.21	2.11	0.93	-0.00