
Marginal importance
Standalone macro-F1
Mean |ρ| to other sensors
ub_tan
ob_ax
ub_rad
mic
ob_rad
ub_ax
ob_tan
0.0
0.2
0.75
1.00
0.00
0.25