

ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة أو من يفوضه إعادة الفحص لفرصتين خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول. علماً أنه يجب حجز موعد لإعادة فحص المركبة والالتزام بالموعد المحدد.

للحجز والاطلاع على بنود الفحص والمقابل المالي يمكنك تحميل تطبيق سلامة المركبات أو زيارة الرابط الرسمي :

<https://pti.saso.gov.sa/apt>

الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات



MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

س.ت. ٦-٧٩١٠-١١

هذه الوثيقة لا تحتاج إلى تصديق، للتحقق قم بمسح الكود التالي أو قم بزيارة :

<https://pti.saso.gov.sa/apt>



يرجى التحقق من بيانات المركبة و قراءة العداد الخاص بالمركبة قبل مغادرة موقع الفحص.

Before departing the station, ensure that the vehicle information and odometer reading are accurate

اجتياز

رقم المحاولة: 1

18-02-2026

تاريخ الفحص :

الدمام

موقع الفحص :

72049

رقم الفاحص :

12:06 18/02/2026

تاريخ الطباعة :

خدمة الفحص خارج المسار

الفحص الفني الدوري للسيارات و المركبات

24146012

رقم معاملة الفحص :

1100 القراءة المسجلة من الفاحص

قراءة العداد الحالية :

نتائج الفحص الآلي

فحص مقياس التباطؤ

درجة الاجتياز

النتيجة

المعيار



عدم خروج المركبة عن مسار الاختبار بدرجة 1.1 م M 0.5 أقل من 1.11

درجة الاجتياز

النتيجة

المعيار



أكبر من 6.41 M 5 6

شدة التباطؤ

