CAS 01 / 40

Élevé

La pompe ne démarre pas — absence d’alimentation

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Électricité / alimentation

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Aucun bruit ni débit à la demande de démarrage; voyant de commande allumé.

Contexte du cas

Pompe centrifuge horizontale arr après intervention sur armoire.

Constats de diagnostic

Tension absente en aval de la protection ou fusible de commande coupé.

Cause probable — à confirmer

Circuit d’alimentation ou de commande ouvert; la pompe elle même n’est pas encore déclarée défectueuse.

Action corrective recommandée

Consigner; contrôler fusibles, disjoncteur, câblage et schéma. Ne jamais augmenter le calibre de protection.

Vérification après intervention

Après réparation autorisée, vérifier sécurités, démarrage et intensité par rapport à la plaque.

Prévention / suivi

Tracer le déclenchement et inspe toute ouverture inexpliquée.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.