CAS 03 / 40

Modéré

Débit insuffisant — crépine ou filtre colmaté

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Hydraulique / obstruction

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

La pompe fonctionne mais le débit mesuré est inférieur à la référence.

Contexte du cas

Circuit d’eau contenant fibres, bo ou particules.

Constats de diagnostic

Crépine, filtre ou panier d’aspiration partiellement obstrué.

Cause probable — à confirmer

Restriction d’entrée augmentant pertes et réduisant le débit disponible.

Action corrective recommandée

Isoler et nettoyer avec l’équipement adapté; éviter toute intervention sous pression.

Vérification après intervention

Comparer débit, pression et intensité avant/après nettoyage.

Prévention / suivi

Définir une fréquence d’inspectio selon la charge en débris.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.