CAS 05 / 40

Modéré

Perte d’amorçage après arrêt

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Hydraulique / amorçage

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Le moteur tourne mais aucun débit stable n’apparaît après redémarrage.

Contexte du cas

Pompe installée au-dessus du niveau de liquide avec clapet de pied.

Constats de diagnostic

Corps de pompe partiellement vide; clapet qui fuit ou prise d’air sur aspiration.

Cause probable — à confirmer

Fuite d’air, vanne mal positionnée clapet anti-retour défaillant.

Action corrective recommandée

Arrêter si la pompe fonctionne à sec; contrôler niveau, vannes, joints, clape et procédure d’amorçage.

Vérification après intervention

Vérifier remplissage, temps d’amorçage et stabilité du débit.

Prévention / suivi

Tester périodiquement l’étanchéi de la ligne d’aspiration.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.