**CAS 13 / 40** Modéré

# Fuite sur bride ou joint de tuyauterie

**Équipement** Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Étanchéité / installation

Illustration technique réaliste — support pédagogique

### Symptômes observés

Humidité ou gouttes à une bride; pression instable.

### Contexte du cas

Ligne remontée après ouverture variation thermique.

### Constats de diagnostic

Joint marqué, boulons inégalement serrés ou bride contrainte.

### Cause probable — à confirmer

Joint réutilisé, défaut de serrage contrainte de tuyauterie.

### Action corrective recommandée

Consigner et dépressuriser; remplacer le joint et serrer en croix au couple prescrit.

### Vérification après intervention

Tester sous pression et vérifier l’absence de reprise de fuite.

### Prévention / suivi

Utiliser des joints compatibles et contrôler les supports de ligne.

**Sécurité et limites :** cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.