CAS 17 / 40

Modéré à élevé

Corrosion ou érosion du corps de pompe

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Matériaux / intégrité

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Amincissement, piqûres, suintement ou rugosité interne.

Contexte du cas

Liquide corrosif ou contenant des particules abrasives.

Constats de diagnostic

Inspection visuelle ou mesure d’épaisseur montrant une perte de matière.

Cause probable — à confirmer

Compatibilité matériau insuffisant pH hors plage ou vitesse élevée.

Action corrective recommandée

Mettre en sécurité; faire évaluer l’épaisseur et la compatibilité avant remise en service.

Vérification après intervention

Essai d’étanchéité et vérification de l’intégrité selon le site.

Prévention / suivi

Suivre pH, solides et épaisseurs dans un plan d’inspection.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.