CAS 19 / 40

Élevé

Pulsations de débit et coups de bélier

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Hydraulique / transitoires

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Variations rapides de pression, claquements à l'arrêt ou au démarrage.

Contexte du cas

Réseau long avec vannes rapide colonne de liquide importante.

Constats de diagnostic

Manomètres oscillants et mouvements de tuyauteries.

Cause probable — à confirmer

Fermeture trop rapide, air dans la conduite ou protection transitoire insuffisante.

Action corrective recommandée

Réduire les manœuvres brutales; analyser le transitoire avant toute modification.

Vérification après intervention

Réaliser des démarrages/arrêts contrôlés et observer pressions.

Prévention / suivi

Prévoir séquences de vannes et dispositifs anti-bélier adaptés.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l'absence d'énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.