CAS 20 / 40 Modéré

Perte de performance après maintenance

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Remontage / qualité d'intervention

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Débit ou pression inférieurs aux valeurs antérieures après remontage.

Contexte du cas

Pompe ouverte pour nettoyage o remplacement de joint.

Constats de diagnostic

Jeu, sens de rotation, joint, roue ou jeu axial non conformes à la notice.

Cause probable — à confirmer

Erreur de remontage, pièce incompatible ou corps étranger oublié.

Action corrective recommandée

Arrêter et reprendre la vérification avec la nomenclature constructeur.

Vérification après intervention

Comparer mesures avant/après sur conditions équivalentes.

Prévention / suivi

Utiliser une fiche de contrôle de remontage et photographier les repères.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l'absence d'énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.