CAS 21 / 40

Modéré à élevé

Pression d’air trop faible

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Pneumatique / performance

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

La pression réseau n’atteint pas la consigne ou chute en charge.

Contexte du cas

Compresseur à vis alimentant un réseau d’atelier variable.

Constats de diagnostic

Débit demandé supérieur à la capacité ou pression de charge insuffisante.

Cause probable — à confirmer

Fuite réseau, filtre colmaté, vann sortie partiellement fermée ou réglage inadapté.

Action corrective recommandée

Rechercher les fuites; contrôler filtres, vannes, consigne et mode charge/délestage.

Vérification après intervention

Mesurer pression aspiration/sortie et débit à plusieurs charges.

Prévention / suivi

Auditer périodiquement les fuites comparer la demande à la capac

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.