CAS 30 / 40

Modéré à élevé

Courroie détendue ou usée

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Transmission / mécanique

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Glissement, bruit et baisse de vitesse du compresseur.

Contexte du cas

Modèle à entraînement par courr après longue période de service.

Constats de diagnostic

Usure visible, tension hors plage ou poussière de caoutchouc.

Cause probable — à confirmer

Tension incorrecte, désalignemer ou vieillissement.

Action corrective recommandée

Consigner; contrôler tension, poulies et carter; remplacer par référence adaptée.

Vérification après intervention

Mesurer performance et température après remise en service.

Prévention / suivi

Vérifier tension et alignement sel le plan de maintenance.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.