CAS 36 / 40 Modéré

Condensats mal évacués

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Air comprimé / traitement

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Eau dans le réseau ou purge qui reste ouverte.

Contexte du cas

Réseau humide avec séparateur purge automatique.

Constats de diagnostic

Bac rempli, purge silencieuse ou eau en aval.

Cause probable — à confirmer

Purge bouchée, vanne fermée ou électrovanne défaillante.

Action corrective recommandée

Dépressuriser; nettoyer et tester la purge sans exposition au rejet.

Vérification après intervention

Vérifier l’évacuation sur plusieurs cycles et la qualité d’air.

Prévention / suivi

Tester les purges et gérer les condensats selon les règles du s

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.