
True alarm probability
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
10
20
30
40
50
60
70
$f_{max} = 40$
$f_{max} = 35$
$f_{max} = 30$
$f_{max} = 25$
$f_{max} = 20$
True alarm probability
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
10
20
30
40
50
60
70
Average PISNR
$f_{max} = 40$
$f_{max} = 35$
$f_{max} = 30$
$f_{max} = 25$
$f_{max} = 20$