Thermodynamique Contrôle No. II (2015-2016)

Valeur utile : $R \approx 10 \text{ J/(mol \cdot K)}$

1. Théorie (5,5 pts.)

- 1.1. Enoncer le 1^{er} principe de la thermodynamique en y expliquant tous les termes.
- 1.2. 2^{ème} principe.
- Enoncer le 2^{ème} principe de la thermodynamique pour un système non isolé en y expliquant le sens physique de tous les termes.
- La variation de l'entropie d'un système non isolé, peut-elle être négative ? Si oui, à quoi correspond physiquement la diminution de l'entropie du système ? Si non, pourquoi ?
- 1.3. Représenter l'allure du <u>cycle moteur</u> de Carnot sur le **diagramme TS**. On désigne T_I et T_{II} respectivement les températures maximale et minimale de ce cycle. A l'aide du diagramme TS, démontrer l'expression pour le rendement thermique, n_{th} , du cycle de Carnot en fonction de T_I et T_{II} .

2. Moteur diesel (7 pts.)

On considère un <u>moteur diesel</u> dont les cylindres ont pour volume total V_1 . Le moteur admet de l'air à température T_1 et pression P_1 . On donne le taux de compression ϵ et le taux d'expansion préliminaire $\rho = V_3/V_2$ défini comme le rapport du volume du gaz à la fin de la combustion sur le volume au début de la combustion.

- 2.1. Représenter le cycle du moteur diesel sur les **diagrammes PV et TS** et décrire brièvement chaque transformation du cycle (ex : A-1 : admission du... à P=const, 1-2 : ...).
- 2.2. Trouver le nombre de moles ϑ de l'air admis dans un cylindre par cycle.

<u>On suppose</u> que : (a) le cycle est réversible ; (b) la masse de gaz dans le cylindre ne varie pas au cours d'un cycle; (c) les capacités thermiques \mathbf{c}_v et \mathbf{c}_p des gaz ne varient pas au cours du cycle et sont celles de l'air ambiant.

Pour les points 2, 3 et 4 du cycle, donner les expressions pour :

- 2.3) les volumes V_i en fonction de ϵ et ρ (avec i=2,3,4);
- 2.4) les pressions P_i en fonction de P_1 , ϵ et ρ (avec i=2,3,4);
- 2.5) les températures T_i en fonction de T_1 , ε et ρ (avec i=2,3,4).
- 2.6. Donner les expressions pour les chaleurs reçue Q_1 et cédée Q_2 ainsi que pour le travail $|W_{cycle}|$ du cycle en fonction de P_1 , V_1 et de certaines des températures parmi les T_i , i=1,2,3,4.

<u>Nota</u>: exprimer dans cette question les capacités thermiques en fonction de R.


3. Echauffement du métal – (7,5 pts.)

Un four à <u>paroi mobile</u> contient de l'air chaud à volume $V_1=2$ m³ et température $T_1=427^{\circ}C$. La pression de l'air est égale à celle de l'air ambiant $P_1=1$ bar. On introduit dans ce four un bloc en aluminium de masse M=1 kg et de capacité thermique massique $c_m=1$ kJ/(kg·K). La température initiale du bloc est $T_0=27^{\circ}C$ et son volume est négligeable devant celui du four. L'alimentation du four est coupée et toutes ces parois sont **isolées thermiquement** de l'extérieur.

Au cours du temps l'air du four refroidit et le bloc s'échauffe. A l'état final les équilibres thermodynamique et mécanique sont atteints. La température de l'air et du bloc se stabilise à une certaine valeur T_2 . De plus, suite au refroidissement de l'air, la paroi mobile du four se déplace sans frottement et le volume du four diminue jusqu'à V_2 . Il n'y a pas de fuite de l'air du four vers l'extérieur et la dilatation thermique du bloc métallique est négligeable.

Trouver:

- 3.1) l'expression pour le nombre de mole **3** d'air dans le four ;
- 3.2) la pression finale P_2 de l'air du four qui est en équilibre mécanique avec l'air ambiant ;
- 3.3) l'expression pour le volume final du four V_2 en fonction de $V_1,\,T_1$ et $T_2\,;$
- 3.4) l'expression pour la variation de l'énergie interne, ΔU , de l'ensemble « air du four + bloc métallique » entre état initial et état final ;
- 3.5) l'expression pour la température final T_2 en fonction de M, c_m , T_0 , T_1 , P_1 , V_1 (nota: exprimer les capacités thermiques de l'air en fonction de R);
- 3.6) les valeurs numériques (à 2 chiffres significatifs près) de T₂.
- 3.7. Sans faire de calculs prédire le signe de la variation de l'entropie ΔS de l'ensemble « air du four +bloc métallique ». **Expliquer**.



<u>Question bonus</u>: trouver l'expression pour ΔS en fonction de M, c_m , T_0 , T_1 , P_1 , V_1 et T_2 .